

		PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2024)			
		Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)			
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.05.2024
2.		1	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Postavitev le dveh hitrostnih ovir, srednja se ne namesti.	realizirano
		2	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Manjkajoči znak 40km/h.	realizirano
		3	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Se strinjamo s cono 30.	realizirano
		4	Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – "Bektaševič"	*Hitrostne ovire niso potrebne.	realizirano
		5	Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – "Bektaševič"	*Stop znak in zarisati talne oznache.	realizirano
		6	Cesta od Uršulink do regionalke pri Sv. Duhu	*Hitrostne ovire niso potrebne.	
		7	Prestavitev table "Sveti Duh" v Gorajtah in nevarne bankine	*Asfaltira oz. uredi naj se le leva stran neurejene bankine.	realizirano
		8	Ureditev križišča v Stari Loki pri kapelici	*Ureditev križišča, postavitev STOP znak in črta - kot v sklepu.	Po izvedbi projekta komunalne ureditve v Stari Loki, projekt pripravljen (Projekt ROSEE).
		9	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Na DRSC naj se poda pobuda.	realizirano
		10	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Prestavi naj se prometni znak, drugi naj se povisa - glej sklep.	realizirano
		11	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Postavitev ogledala za boljše preglednost.	realizirano
		12	Prepoved prometa po pločniku iz stare Ljubljanske ceste	*Namesti se ovira.	realizirano
3.		3	Ogled prehoda za pešce pri Sv.Duhu (pri KD)	*Na DRSC naj se zaprosi za predhodno mnenje - semaforizacija.	Prejeli odgovor, strošek semaforja je občinski.
		4	Določitev lokacije postavitve prikazovalnika hitrosti	*Prikazovalnik hitrosti naj se poda na drog JR - glej sklep.	realizirano
		5	Preveriti smiselnost krajevne table v Pungertu	*Krajevna tabla Pungert naj se prestavi, omeji naj se hitrost 70km/h.	realizirano
		6	Križišče Vešter, slaba preglednost pri Modrem valu	Postavitev ograje, *postavitev ogledala za boljše preglednost, prestavitev reklamne table Modri val.	Ograja postavljena, poslano na DRSI, odstop vloge inšpektoratu IRSPEP, naredimo poizvedbo na IRSPEP (preverjeno 20.6.17 - ne vodijo postopka glede oglasne table) - nov krog pogovorov s KS in mejašem/lastnikom. DRSI preveri nujnost ogledala vendar ga ni potrdil, zadevo ureja inšpektorat.
		7	Križišče Podlubnik II, slaba preglednost zaradi naravne ograje (ciprese)	*V kolikor bo preglednost slaba, je potrebno ciprese zmanjšati, da bo pregledno.	
		8	Križišče Podlubnik, pri vrtcu in OŠ	*Fizična ločitev pločnika od cestišča, hitrostne ovire.	realizirano
		9	Razno - manjkajoča talna označba	*Označi se talna označba V10 - glej sklep.	realizirano
4.		3	Podhod pri OŠ Jela Janežiča	*Podhod naj se uredi do začetka ŠL - kot je bilo omenjeno v sklepu.	Urejeno, pohodne plošče zamenjane, namesti se pleksi zaščita za pešce in kolesarje ter uredi klančina.
		4	Nevarni prehod za pešce na križišču glavne regionalke pri OŠ in vrtcu	*Poseben ukrep ni predviden - aktivno naj se spremlja varnost na tem delu.	Na tem predelu nameščen prikazovalnik hitrosti.
		5	Frekventni prehodi za pešce pri OŠ Mesto in pri Nami	*Nove talne oznache, prepoved parkiranja, S-ovira s ključavnico - glej sklep.	realizirano
		6	Postajališče za šolski bus OŠ Mesto	*Talna označba za bus postajališče, kot je omenjeno v sklepu, S-ovira.	Izvedena ovira, postajališče ostaja na prvotni lokaciji.
		7	Enosmerni promet Šolska ulica	*Enosmerni promet, omejitev dostave za Namo v času prihoda otrok v OŠ - časovno določeno.	Dostava za Namo urejena, ostalo počakamo do rekonstrukcije Kidričeve in gradnje TC.
		8	Preglednost Modri val (glej tudi 3. seja, 6.sklep)	Postavitev varovalne ograje in prestavitev gradbiščne table.	realizirano
5.		2	Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Zamenjava prometnih znakov št. III-120.	Table smo dali očistiti in služijo namenu.
		3	Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Namestitev hitrostne ovire na obstoječem prehodu za pešce.	realizirano
		4	OŠ Cvetko Golar Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Prestavi naj se srednja hitrostna ovira - kot v sklepu.	realizirano
		5	Začasna dostopna pot do športne dvorane Trata	*Fizična zapora, končna reš. dostopna cesta iz križišča j obvoznice, začasno se uredi signalizacija.	realizirano
		6	Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej - pločnik	*Nepregledno zaradi žive meje - predvsem zaradi pešcev	realizirano
		7	Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej -pločnik	*Označi naj se rumena robna črta, ki bo varovala pešce.	Zarisanahodna bankina, širina vozišča 5m.
		8	Prehod za pešce pri Sivki	*Betonska cvetlična korita pri Sivki naj se prestavijo za 1m proti vozišču.	realizirano
6.		2	Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli	Nariše se talna signalizacija v razdalji 0,8 m od roba cestišča po desni strani od šole proti križišču.	realizirano
		3	Prehod za pešce na regionalni pri trgovini v Retečah	Na DRSC potrebno poslati predlog da se postavi opozorilna tabla s svetlobnim telesom na prehodu za pešce.	realizirano
		4	Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli	Nariše se peš pot vzdolž ceste š 0,8 m.	realizirano
		5	Manjkajoči pločnik za pešce pri gostilni Danilo	Pločnik že obstaja na desni strani in zadostuje, saj je glavina hiš na desni strani.	realizirano
		6	Križišče »Vigred – podhod«.	Namesto znaka PZ II-1 za prednostno cesto se postavi STOP znak s STOP talno označbo, na drugi strani pa se namesti ogledalo.	realizirano
7.		2	Stopnice in nov prehod za pešce na Cesti talcev z enosmerno proti Stari Loki	Stopnice se odstranijo, postavijo se nove, široke do neke 1,5 metra, skladno s skico.	realizirano
		3	Manjkajoč prometni znak pri Kapelici - Cesta talcev	Namesti manjkajoči prometni znak »Prepovedan promet v eno smer - PZ II-4.	realizirano
		4	Dotrajan prometni znak od kapelice proti Gorajtam na Cesti talcev	Zamenjata naj se dotrajana prometna znaka PZ II-30-40 in PZ II-7.	Znak se ukine ob rekonstrukciji bo nov znak pri transformatorju.
		5	Promet na cesti mimo stanovanjskih objektov Partizanska cesta 6 in 10	Preveri, če je omenjena cesta (oz. pot) mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10, kategorizirana, kot javna pot.	Je kategorizirana, korita so odstranjena.
		6	Izgradnje peš poti, ki bi varno vodila pešce ob pokopališču, iz smeri jug – sever in obratno, proti bivši vojašnici	Izgradi naj se pešpot tik za trenutno postavljeno živo mejo vzporedno z enosmerno ulico.	Prehod preko nove ploščadi na Partizanski + nov dostop v Vojašnico, širitev Šolske.
		7	Na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico.	Na severnem delu naj se na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico. Prehod za pešce mora biti označen dovolj stran od samega obzidja pokopališča, saj bo le tako omogočal boljše preglednost in varnejše prekanje preko cestišča.	realizirano
		8	Na Godešiču smo si ogledali možnosti preureditve križišča pri KS	V primeru, da bo prišlo do kakršnekoli preureditve križišča naj bo to krožno.	Realiziran dodatno zavarovan prehod aza pešce.
		9	Možnost postavitve novega prehoda za pešce na Godešiču v bližini javne poti JP 902 541, ki bi pešce vodil preko R1-210/1078 Škofja Loka – Jetrca v km 2,850	Na DRSC naj se poda zahteva za predhodno mnenje glede izgradnje prehoda za pešce na R1-210/1078 Škofja Loka – Jetrca v km 2,850.	Pridobljeni PP - večji poseg, če bo pločnik na J strani ni potrebe, opredelitev KS.
8.		2	R1 210- zaznamovani prehod za pešce v Svetem Duhu – nasproti lokala BlackJack	Prikazovalnik se prestavi na drog javne razsvetljave (ki stoji pri stanovanjski hiši Sveti Duh 74).	realizirano
		3	Kolesarska steza v smeri proti Industrijski coni Trata, pri odcepu za krmilnico živil na Trati	Betonski robniki v dolžini kolesarske steze znižajo (zbrusijo) oziroma ali se na del, ki se posedel, namesti nova asfaltna površina.	realizirano
		4	Kopališko ulico in Fužinsko ulico, v zvezi ureditve umirjanja prometa	Preveriti obstoječi elaborat in namestiti prometni znak za obvestila št. III-29, območje omejene hitrosti, z omejitvijo 30 km/h.	realizirano, grbina se ne izvede
		5	Postavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica	Posreduje predlog tehnične komisije za prestavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica, v neposredno bližino stanovanjske hiše Bukovica 2.	realizirano
9.		2	V dolini Hrastnice - križišče »Logar«	Strinjamo se s predlagano ureditvijo križišča.	realizirano
		3	Novo postavljena avtobusna postajališča	Avtobusna postajališča so za odrasle ljudi absolutno prenizka. Predlaga se dvig postajališč za vsaj 25 do 50 cm.	realizirano
		4	Pri križišču »Logar« smo si ogledali prometni znak z uro avtobusnih šolskih prevozov	Znak se popravi s točno uro šolskih prevozov.	realizirano
		5	Prometne ureditve križišča med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka« In javno potjo JP 901221 »Zg. Luša-Mlaka	Prednostna cesta ostane lokalna cesta LC 401061, na JP 901221 se nariše bela stop črta in postavi znak v skladu s sliko 1. Pred in za dvoriščem orodjarstva Rant se postavi opozorilna tabla za viličarja pred in za dvoriščem.	realizirano
		6	Prometne ureditve križišča pri Medvedu med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka« in Lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«	Pred priključkom LC 401061 na glavno lokalno cesto LC 401021 se postavi znak za prednost.	realizirano
		7	Prometne ureditve križišča pri Delobrdarju, odcep za Rastovke med lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak« in javno potjo JP 901201 »Mačesnik – Lenart«	Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se nariše na cestišče stop oznaka (2,5 m pred vstopom v križišče) in postavi tabla za prednostno cesto.	realizirano
		8	Ogled križišča med JP 901241 »Zg. Luša-Dragobaček-Brdar« in glavno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«	Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se postavi stop znak. Prav tako vzdrževalec popravi pritrditev ostalih tabel.	realizirano
		9	Dotrajan most čez Selško Soro na cesti LC 181011 (Kranj-Stražišče-Ševlje-Bukovica).	Potrebno sanirati, začasno omejiti hitrost s hitrostnimi ovirami pred mostom.	realizirano
10.		1	Prometna varnost v okolici hišne številke Ševlje 10	»Dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov (I-2.1)«; znak »omejitev hitrosti 40km/h (II-30)«, »dopolnilna tabla, ki označuje dolžino omejitve – 500m (IV-2). Med TC Merkur in Hofer na Grencu naj se med obema že zgrajenima pločnikoma poveže (ustrezno označi) prehod za pešce.	Realizirano, prejeta pritožba s strani sosedov.
		2	Potrebnegega prehoda za pešce med TC Merkur in Hofer na Grencu	Obstoječi prehod za pešce se opremi z znaki III-6. Preveriti možnost boljše osvetlitve pri LTH.	realizirano
11.		2	Trata – LC 401431 "cona 30" od LTH proti starim Alpcolorjem	Na desni strani pločnika se namesti nov prometni znak »ustaviti« II-2.	izvedeno
		3	Urediti križišče cest Frankovega naselja v Hafnerjevo naselje	Obstoječi prometni znak II-1 se prestavi na desno stran ceste iz Hafnerjevega naselja ob obvestilni tabli pred priključkom ceste za LTH.	realizirano
		4	Ureditev priključka Hafnerievo naselje-LTH		realizirano

			PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2024)	
			Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)	
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP
				OPOMBE 15.05.2024
		5	Mnenje o dodatnih omejitvah	Omenjena »cona 30« na LC 401431, od LTH proti Alpcolorju in naprej vse do križišča z regionalno (pri Elektro) naj ostane v obliki, kot je bila sedaj, torej brez dodatnih hitrostnih ovir ipd.
		6	Namestitvev hitrostne ovire LC (Frankovo, Hafnarjevo nas.)	Dodatnih hitrostnih ovir se ne namešča.
		7	Ogled stanja prometne ureditve pri novem nakupovalnem centru Eurospin	Izdelava projekta za krožišče na Kidričevi c., z odcepi za Frankovo nas., Mercator in Loško kom.
		8	Poškodovana lesena mostna ograja na LC 251070 v Gostečah	Zaradi varnosti pešcev se na obeh straneh prepusta čimprej izdelati nova lesena mostna ograja.
12.		2	Problem zapore javne poti mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10	Cvetlična korita in prometni znak za slepo ulico naj se nemudoma odstranijo.
		3	Problem zapore javne poti mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10	Stanovalci v bližini omenjene poti naj se skupaj s KS Kamnitnik uskladijo in podajo na občino predlog, ki bo omogočal neko optimalno mogočo varnost na tej poti.
		4	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Pri vходу na Potočnikovo ulico naj se namesti znak »CONA 30« (na drugi strani konec »CONE 30«). Na vzhodni strani ulice (tam, kjer se začneja oz. konča makedamska pot proti Grecu oz. Starem Dvoru), naj se ravno tako namesti znak »CONA 30« ter obratno znak konec cone.
		5	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	V okviru »CONE 30« naj se na Potočnikovi ulici namestijo vsaj tri (ali štiri) hitrostne ovire.
		6	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Pri Tehniku na Starem Dvoru se pri vходу na cesto preko »Pahuca« namesti znak "prepoved prometa za tovorna vozila". Namreč tam je ta znak že bil.
13.		2	Oprijemalo v Vincarijih	Oprijemala se namestijo na desni strani klanca in sicer na pripravljeno ograjo, ki je v zasebni lasti.
		3	Studenec - umiritev hitrosti	Uvedba cone 30, hitrostna ovira pri objektu Studenec 23 - soglasja pridobijo tam stanujoči.
		4	Dotrajan STOP znak pri izvozu iz naselja Studenec - pri mlekarini	Vzdrževalec ceste mora namestiti predpisan prometni znak STOP.
		5	Križišče smer Ševlje na regionalni cesti R2 403/1076	Pobuda na DRSC za ureditev priključka LC za smer proti Ševljam in RC Škofja Loka - Železniki.
14.		2	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) - cesta proti Gorajtam	Namestitev ene (1) hitrostne ovire, tik ob križišču z novim naseljem (glej celoten sklep in foto).
		3	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) - cesta proti Gorajtam	Namestitev ogledala, ki bo kazalo prihajajoča vozila na LC iz obeh strani.
		4	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) - cesta proti Gorajtam	Omejitev hitrosti na 40 km/h.
		5	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Na enosmerni cesti naj se vzpostavi cona 30.
		6	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Pri mostu za pešce pri LTH Unitech, naj se izgradi hitrostna ovira, na njej pa se označi prehod za pešce.
		7	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Bujna vegetacija pri bloku št. 8 (ki naj bi bila last bloka št. 8), naj se nemudoma odstrani vse do cipres.
		8	Določitev lokacije merilnika hitrosti "Vi vozite" v naselju Bukovica	Prikazovalnik se namesti na začetek naselja Bukovica, v smeri Železniki - Škofja Loka.
		9	Presoja vpliva vegetacije na preglednost v križišču Kidričeve c. - stari Petrol	Omenjena vegetacija naj se ob križišču nemudoma odstrani in sicer do višine, da bo preglednost boljša.
15.		2	Avtobusni promet znotraj vasi Godešič - prva obravnava	Občina preuči možnost sklenitve aneksa o vožnji z obstoječim avtobusom znotraj naselja Godešič. KS priskrbi soglasje za postajališče. Občina v zimskem času v Retečah zagotovi večjo prehodnost ceste čez železniški prehod (odvoz snega iz pešpoti). Drevice ob RC pri hišni številki Godešič 18, zastira prometno signalizacijo, zato je potrebno drevice obrezati. Nekaj LED utripalk na RC čez prehod za pešce ne deluje.
		3	Varnostna ograja v bližini hiše Spodnja Luša 27	Namestijo se tri (3) table za usmerjanje, po potrebi tudi cestne smernike.
16.		2	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič - ponovna obravnava	Avtobus vstopi na zadnjem križišču (vzhodno) na Godešiču v naselje in nadaljuje pot proti KS Godešič.
		3	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič - ponovna obravnava	KS Godešič določi varno lokacijo za avtobusno postajališče.
		4	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič - ponovna obravnava	Drevice se odstrani ter se ta del ugotovi. Prav tako se odstrani celoten znak 40km/h - tudi drog.
		5	Frankovo naselje pri Palermu in Sivki - umiritev prometa, parkirišča	Tehnična komisija SPVCP soglasja s predlagano varianto2, ki je bila predstavljena na seji komisije.
		6	Veštrski most - namestitvev znaka za prepoved prometa in dopolnilna tabla	Namestitvev znaka za prepoved prometa ter dopolnilne table.
17.		2	Avtobusni (šolski) promet smer Draga - Trata - v OŠ Cvetko Golar	Šolski bus naj vozi v obratni smeri iz OŠ Cvetko Golar - Draga (podrobnosti o predlagani relaciji - glej sklep 2).
		3	Avtobusni (šolski) promet smer Draga - Trata - v OŠ Cvetko Golar	Na relaciji TRATA - DRAGA, naj se na vseh postajališčih označijo potrebne talne označbe z napisom »bus«. Prav tako naj se v naselju Draga postavi znak v obeh smereh, ki bo zaradi nepreglednosti opozarjal na obračališče avtobusa.
		4	Avtobusni (šolski) promet iz Podpurlice (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto	Za Solarje, ki prihajajo iz naselja Podpurlica in morajo nevarno prečkati RC, hoditi v nepravilni smeri ob njej, predlagamo, da se za njih uredi varen šolski prevoz.
		5	Avtobusni (šolski) promet iz Podpurlice (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto	Nekje pri gostilni Kajbit, kjer je prečkanje ceste bolj pregledno in varno, naj se uvede prehod za pešce - se poda taka pobuda na DRSC. Prav tako je tam manjkajoči tudi pločnik, ki je sicer izgrajen na drugi strani ceste, ampak ta ni v funkciji, saj varno ne vodi nikamor.
		6	Šolski prevoz iz Pevna - v OŠ Ivana Groharja	Solarjem iz Pevna predlagamo, da uporabijo makadamsko javno pot, JP 903601 »Moškrin - cesta za Pevno«. Omenjena JP naj bo prehodna (oz. uporabna) tudi ob vremenskih razmerah, kot je zapadla večja količina snega. V Moškrinu vstopijo na šolski avtobus, ta jih nato varno pripelje v OŠ Mesto.
		7	Prometno ogledalo v Bukovici	Na DRSC naj se poda pobuda za postavitev prometnega ogledala v naselju Bukovica (podrobnosti: glej tudi fotografijo 4 v zapisniku).
18.		2	Prehod za pešce pred UE Škofja Loka na R1 210	Zato predlagamo, da do končanja obvoznice ostane v taki obliki kot je.
		4	Ureditev varnega prečkanja R2 403 pri Šolskem centru v Podlubniku	Poslati dopis lastniku. Dolenčevega vrta glede nadaljevanja gradnje (V primeru, da lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiselno nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce. V primeru, da lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiselno nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce.
		5	Podhod pod R2 403 (pri OŠ Jela Janežiča)	Urediti klancino in JR v podhodu pri OŠ Jela Janežiča, povečati nadzor policije in organizacija preventivne celodnevne akcije.
		6	Cona 30 km/h in hitrostna ovira na LK 401191 (Podlubnik 1)	Ponovno uredi hitrostna ovira, kot naj bi sicer v preteklosti že bila. Prav tako se predlaga vzpostavitev cone 30 na celotnem omenjenem območju v Podlubnik (1).
19.		2	Možnost umiritve prometa na Poljanski cesti (Za Brajda)	Prebivalci bodo opravili razgovore s prehitrimi vozniki, saj je slepa ulica.
		3	Postavitev označb, grbin in prepovedi parkiranja na Demšarjevi cesti	Se postavi prometni znak za izrecne odredbe, št. II-35v obe smeri z dolžino.
		4	Problematika delovanja semaforjev v križišču Lipica	Potrebno je ustrezno podaljšati interval na semaforju na lokalni cesti Lipica - Trata.
		5	Postavitev ogledala izvoz iz stanovanjske hiše Puštal 26 na lokalno cesto Puštal - Hosta	Na nasprotno stran vozišča se namesti prometno ogledalo.
		6	Stanje vozišča na LC Luša - Stari vrh	Na delih kjer je vidno posedanje vozišča na relaciji lokalne ceste Luša - Stari vrh je nujno potrebna sanacija vozišča (prioritetno).
20.		2	Preveri se zapora kolesarske poti ob zemljišču Kalan Leopolda	Prekinjene črte na koncu kolesarske poti se izbrišejo. Ugotovili smo tudi da je most na stari cesti močno dotrajan in nevaren za promet. Predlagamo tudi, da se sanira desna stran mostu.
		3	Zapora na JP902351 (v bližini Hafnarjevega nas. 64	Prometni znak (slepa ulica) na regionalni cesti se zamenja za prometni znak »II-3« in dopolni z dopolnilno tablo »Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo«. Pri robnikih se odstrani asfaltna rampa in namesti dvojni znak (v obe smeri) z oznako II-3 »Prepovedan promet v obeh smereh«. Robniki se pobavljajo z vidno svetlečo barvo.
21.		2	Preozka cesta za dvosmerni promet od podvoza proti avtoličarju na Suhi (JP 903871).	Enosmerna cesta - prilagoditev prometne signalizacije.
		3	Podvoz pod obvoznico k cerkvi	Ureditev javne razsvetljave.
		4	Pešpot iz parkirišča Novi svet - plato do ŠC Poden	Celovita ureditev poti in cestišča.
		5	ŠC Poden	Cona umirjenega prometa na širšem območju.
22.		2	Znaki omejitvev 50 km/h v dolini Hrastrnice	Postavitev prometne signalizacije.
		3	Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni postaji	Varovalna ograja z držalom za pešce (+ nov oporni zid).
		4	Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni postaji	Meritve hitrosti vozil.
		5	JP 901241, Sveti Lenart - Dragobaček	Prometni znak "pozor vilicar".

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2024)					
Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.05.2024
23.		2	Grenc 42, LC401081 proti naselju Papirnica – možnosti izgradnje hitrostne ovire	Zgradi hitrostna ovira (ob svetilki javne razsvetljave) za omejitev hitrosti na 40km/h.	Realizirane zvočne zavore.
		3	Križišče pri gasilskem domu v Virmašah – rekonstrukcija	Se uredi križišče po projektu št. P133/10, ki ga je izdelala GGD d.d.	realizirano
		4	Dodatni prehod za pešce nasproti bloka Frankovo nas. 169 - dostop na parkirišče pri Vatu	Zgraditev nove asfaltirane hitrostne ovire 30km/h preko katerega se označi nov prehod za pešce. Na novo se zgradi dohod od prehoda za pešce do parkirišča v dolžini 2,50m. Nov prehod bi bil osvetljen z obstoječo javno razsvetljavo.	realizirano
		5	Naselje Draga, možnosti omejitve hitrosti 40km/h na celotnem delu naselja	Montaža novega prometnega znaka II-30 »omejitev hitrosti 40km/h« na obstoječi drog pod krajevno tablo »Draga«.	realizirano
24.		2	Garaže v bližini policijske postaje – preglednost	Zaradi boljše preglednosti predlagamo, da se obe garaži rušita, saj bo le tako omogočena optimalna preglednost.	Poslan dopis za odstranitev obeh garaž, rok 1. polovica 2020, zaradi Covid-19 zamik v leto 2021, poslan ponovni poziv za odstranitev.
		3	Prepoved tranzitnega prometa JP901801 med Puštalskim gradom in kopališčem	JP901801, smer Puštalski grad – kopališče in obratno, naj se popolnoma prepove za promet II-3 z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za stanovalce in komunalno službo«.	realizirano
		4	Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - postavitve manjkajoče krajevne table iz nasprotne smeri predvsem zaradi omejitve hitrosti	Iz smeri Zgornje Luše, kot je razvidno na sliki 4, naj se postavi krajevna tabla »Sp. Luša«. Zbledela tabla »Sp. Luša« iz smeri Škofje Loke, naj se zamenja. Prav tako tabla za konec Spodnje Luše.	realizirano
		5	Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - dotrajana signalizacija	Tabli za začetek in konec Zgornje Luše, naj se zaradi dotrajnosti, zbledelosti zamenjata. Znak za omejitev 40 km/h naj se odstrani	realizirano
25.		2	Mala Hrastnica JP901951, ureditev krivine - "ovinka"	Brez večjih posegov na privatna zemljišča, ni možno vzpostaviti varnega priključka. Na priključku z lokalno cesto, naj se vzpostavi prometni znak za prednost na cesti (PZ II-1; križišče s prednostno cesto).	realizirano, znak stop
		3	Predvideni hitrostni oviri v Puštalu na LC 401091	Cona 30 se postavi za en drog javne razsvetljave nazaj. Hitrostne ovire se postavijo na prejšnje mesto.	realizirano
		4	Prikazovalnik hitrosti "Vi vozite" na Podnu na R2 403/1076	Vzdrževalec javne razsvetljave preveri možnost postavitve prikazovalnika na stebri javne razsvetljave pred Mic-om ob regionalni cesti.	realizirano
		5	"Postajališči" ob R1 210/1078, Godešič – Reteče in obratno, prekopano postajališče	Občina poda predlog na DRSC, da se jarek delno zasuje in izoblikuje zemeljska mulda do globine največ 30 cm.	realizirano
26.		2	Prometno ogledalo pri bivši trgovini Zajček v Formah	Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo oziroma ogledali, ki bosta omogočali bolj varno vključevanje vozil iz omenjenih ulic na regionalno cesto.	Ogledalo ni potrebno - stališče DRSl, stvar republiške inšpekcije.
		3	Umiritev prometa pri / v novem naselju v Virmašah	Naj se izgradi asfaltna hitrostna ovira, prav tako naj se na delu, kot je na slikah označeno, izgradi ustrezen hodnik za pešce. Obstoječi prehod za pešce se odstrani na mestu, kot je sedaj, saj je označen na neprimernem mestu.	Realizirana hitrostna ovira.
		4	Prometno ogledalo pri Kovaču v Virmašah	Zaradi nepreglednosti naj se na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo (glej sliko 7), ki bo prikazovalo vozila, ki prihajajo iz loške strani.	Preglednost ustrežna, porezana živa meja, ogledalo ni potrebno - stališče DRSl.
		5	Postavitve javne razsvetljave pred podružnično šolo v Bukovšiči	Da se pred podružnično šolo v Bukovšiči namestita dva droga javne razsvetljave.	realizirano

LEGENDA:

130 realiziranih
1 v realizaciji
0 težje rešljivih, nerealiziranih

Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2015 - 2019)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.05.2024
1.		2	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - vzhod	Ureditev prehoda skladno s predpisi.	izvedeno
		3	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - vzhod	Postavitve prikazovalnika "vi vozite".	izvedeno
		4	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - zahod	Ukinitev prehoda, nov prehod skladno s predpisi na drugi strani priključka.	izvedeno
		5	Umiritev prometa na JP902289 (Frankovo naselje)	Postavitve znaka cona 30.	Je že v coni 30, dodana talna označba.
		6	Preglednost v Hafnarjevem naselju priključek Hafnarjevo 76, 78, 79	Znižanje oz. odstranitev žive meje.	realizirano v sklopu rekonstrukcije
		7	Umiritev prometa v naselju Draga iz smeri Sore	Izvedba grbine za 40 km/h.	realizirano
		8	Slaba preglednost v Dragi in na pokopališču Lipica	Dve novi ogledali v Dragi (deponiji) in na pokopališču Lipica.	realizirano
2.		2	Šolska pot v Puštalu (grad - smer Hosta)	Prestavitev cone 30 km/h na konec pozidave in nov pločnik.	Realizirano v sklopu elaborata prometne ureditve, urejena pohodna, utrjena bankina š=0,75m.
		3	Preglednost na priključku Puštal 77	Postavitve ogledala.	realizirano, še odločba
		4	Slaba preglednost na prehodu čez RC pri poslovnih hiši - Kapucinski trg	Odstranitev rastja v koridorju 2,5 m.	realizirano
		5	Umirjanje prometa na JP 902 651 v Retečah	Cona 30 km/h in nova grbina.	Cona 30 km/h vzpostavljena, grbina se ne izvede (ni soglasij).
		2	Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136	Ureditev dodatnih parkirnih mest v slepi ulici v Stari Loki 106 – 136.	Ureditev dodatnih mest ni predvidena.
		3	Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136	Stara Loka hišne št. 106 – 136, naj se vzpostavi CONA 30 (III-29) ter se naselje označi tudi kot slepa ulica (III-8).	Realizirano (dodatno še slepa ulica).
		4	Peš pot oz. klančina – iz Koširjeve na Sorško cesto	Namestitve 5-ovir s svetlečimi trakovi.	Ovire so nameščene, manjkajo še trakovi.
		5	Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 402291 (Tavčarjeva ul.) in JP 902053 (Partizanska c.);	Umetitev novega prehoda.	realizirano
3.		6	Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 401441 (Stara c.);	Umetitev novega prehoda na Plevni (Stara cesta).	realizirano
		7	Virmaše - ob lesni šoli omejitev hitrosti	30 km/h s hitrostnimi ovirami.	Realizirano (predlog še za dodaten hodnik za pešce).
		8	Slepa ulica Partizanske ceste	Namestitve 5-ovir s svetlečimi trakovi.	Ovire so nameščene, manjkajo še trakovi.
		2	Umiritev prometa v Retečah, JP 902661	Na celotnem delu omenjene ulice JP 902661, naj se uvede cona 30.	realizirano
		3	Umiritev prometa v Retečah, JP 902661	JP 902661, predlagana možnost umestitve hitrostne ovire ob predpostavki, da je pridobljeno soglasje prebivalcev v naselju, cona 30km/h, možna lokacija za hitrostno oviro – pri javni razsvetljavi.	Niso bili zbrani podpisi prebivalcev za hitrostno oviro, ki se ne izvede; realizirana cona 30.
		4	Umiritev prometa v naselju Dorfarje, JP 902811	Na JP 902811, opravila meritve hitrosti.	realizirano
		5	Umiritev prometa v naselju Dorfarje, LC 401051 in JP 902831	Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo.	realizirano
5.		2	Prometna ureditev v območju priključka LC 401 111 »Zminec – Sopotnica – Rupar« na R1 210/1110 v km1, 400	DRSl pri preveri vertikalno signalizacijo - znak za omejitev hitrosti 70 km/h. Občina preveri umetitev stopnic na priključku.	realizirano
		3	Prometno ureditev v območju priključka JP 901541 »Zminec – Mežnar – Blegoška cesta« na R1 210/1110 v km 0, 400	DRSl pri preveri podaljšanje omejitve 70 km/h, umestitev zvočnih ovir, prikazovalnika, dograditev makadamske pešpoti.	Poslano na DRSl, prejeli smo pozitiven odziv - investicija (umestitev otoka in podaljšanje pločnik v sklopu plana DRSl).
		4	Križišče lokalne ceste LC 401041 »Binkelj – Križna gora – Praprotno« z javno potjo JP 903642 »Stara Loka 4«	Postavitve protirosnega ogledala (fond KS).	realizirano
		5	Nepregleden privat priključek na javno pot JP 902831 »Dorfarje-Šutna-Dorfarje«, Pri hišni številki Dorfarje 28a	KS in nato občina stopita v stik z lastnikom nadstreška z namenom odstranitve.	Realizirano, preglednost ustrežna.
		2	Umiritev prometa na LK 401431, pri bivšem Alpcolorju	Postavitve hitrostne ovire.	realizirano
		3	Možnosti umiritve prometa na LC401171	Na LC 401171, izgradi hitrostna ovira.	realizirano
		4	Možnosti umiritve prometa na LC 401171	LC 401171, popravi hitrostna ovira tako, da bo zadoščala in omjejevala promet v CONI 30.	realizirano
		5	Virmaše - varnost pešcev ob R1 210/1109 v km 7,040 in v km 7,220	Ob regionalni cesti, naj se pri priključku LC401082 in JP902213 uredi oz. zarišeta prehod za pešce.	Realiziran 1 prehod, za drugega ni soglasja DRSl.
6.		6	Dodatni ukrepi za omejitve hitrosti na LC 401071, ki vodi proti Gorajtam iz R1-210	Se izgradi hitrostna grbina za 40km/h, prav tako je tam potrebno izgraditi JR.	realizirano
		7	Dodatni ukrepi za omejitve hitrosti na LC401071, ki vodi proti Gorajtam iz R1-210	Na LC 401071, je potrebna zamenjava dotrajane prometnega znaka za omejitev 40 km/h.	realizirano
		8	Nepreglednost na prehodu za pešce (regionalna Štemarje)	Ob morebitnem potrebnem soglasju za kulturno dediščino naj se stebel tik ob prehodu za pešce odstrani.	realizirano
		2	Varnost na LC 401111, predvsem v bližini deponije oziroma skladišča lesa	Namesti je potrebno varnostno ograjo in znižati hitrost na 30 km/h na območju deponije	Deponije ni več, ni podlage za tovrstne ukrepe.
		3	Poljanska cesta 8b do 9 - preglednost vključevanja iz omenjenih hišnih števil na LC 402051	Na LC 402051, pri Poljanski cesti 9, je po preureditvi in posledično umiritvi prometa, preglednost vključevanja na omenjeno LC dobra.	Preglednost ustrežna glede na dodatne izvedene ukrepe, ki so zmanjšali hitrosti in promet.
		4	Možnosti umiritve hitrosti na JP 901611, v naselju Zminec (cona 30 km/h)	Občinsko redarstvo naj na omenjenem delu JP opravi meritve hitrosti.	Meritve se izvajajo.
		5	Možnosti umiritve prometa na JP 901611 v naselju Log (hitrost je 50km/h).	Naj se tam omeji hitrost z znakom (Z231) 30km/h, in dopolnilno tablo (4103) z dolžino dela ceste na katerem velja omejitev hitrosti (od RC do mostu čez reko Soro).	realizirano
		6	Umiritev hitrosti in prometa na R1 210/1110, ki vodi skozi naselje Log	Namesti se prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« iz smeri Poljanske doline proti Škofji Loki, pri tamkašnji gostilni, policija naj še naprej izvaja meritve hitrosti.	realizirano
8.		7	Na LC 401020 (Sp. in Zg. Luša - omejitev hitrost na 60 km/h).	Na pobudo KS in občanov se na LC 401020, omeji hitrost na 60km/h.	realizirano
		2	LC 401081 umiritev hitrosti v Virmašah	Razširitev cone 30 km/h od Kovača do zadnjega uvoza proti Gorajtam.	realizirano

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2024)				
Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)				
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP
				OPOMBE 15.05.2024
		3	osvetlitev prehodov za pešce na R1 210 Kranj – Šk.Loka in sicer za prehode Virmaše, Sv.Duh in Forme	Zamenja stare žarnice z novimi led žarnicami.
		4	JP 902912 in JP 902913 na cesti, ki vodi od regionalne ceste do Uršulinskega gradu	Na priključku JP 902912 in JP 902913 se s talno označi s prekinjeno široko prečno črto (5212).
		5	Preveritev ustreznosti prometne signalizacije na JP pred občinsko mejo z MOK (Žabnica)	Cesta Žabnica – Industrijska cona Trata je opremljena z ustrezno prometno signalizacijo. Priporočila pa večjo navzočnost občinskega redarstva na tem odseku.
9.		2	Možnosti umiritve prometa na LC251071, skozi naselje Hosta.	Na LC251071, v naselju Hosta, predlagamo občinskemu redarstvu, da občasno nadzoruje promet z radarsko kontrolo.
		3	Signalizacija 40 km/h na mostu čez Soro (LC 401391)	Iz mostu čez reko Soro (LC401391), v naselje Hosta (na LC251071), naj se ustrezno uredi omejitve hitrosti 40km/h.
		4	KS Stara Loka – Podlubnik, smo si ogledali možnosti umiritve prometa na Cesti talcev, na LZ402021	Na LZ402021, naj se središnje črte odstranijo, ob robu cestišča pa naj se ustrezno široko označi pot za pešce. Prav tako naj se na obravnavanem delu uvede cona 30.
		5	Križišče JP902722 in JP902721 z LC401171, na cesti ki pelje iz Retež proti Senici	Na priključkih iz JP902722 in JP902721 na LC40171, naj se namestita prometna znaka STOP.
10.		2	LC401181 »Sv. Duh – Forme« in nadaljevanje trase po LC 401072 »Sv. Duh – Žabnica«.	Na trasi redarski službi predlagamo da opravi občasne meritve hitrosti. V kolikor prebivalci želijo »grbine«, morajo zbrati soglasja oz. podpis vseh prebivalcev ulice.
		3	Trasa lokalne ceste LC 401101 »Bodovlje – Frane – Hrib. – Kopač« pri HŠ Bodovlje 28, kjer je se je vozilo v prometni nesreči zaletelo v ograjo.	Bodovlje 28 - odstrani drevo ter obreže vejeve. Na začetku (Fotografija 2) in koncu omenjenega odseka, oz. koncu ovinka (Fotografija 3), se postavi znak za omejitev hitrosti 40 km/h. S označitve začetka in konca naselja (pri HŠ Bodovlje 19) .
		4	Kidričeva cesta, varna ureditev kolesarske steze, od križišče stari Petrol (info) do krožišče Stari dvor (visoki robniki, prometna signalizacija)	Vzdrževalec omenjenega pločnika in kolesarske steze preveri križanja steze s cesto, ter poniža, oz. zniževala vse stike v enako nivoletno na križanjih v smeri kolesarske steze. Preveri tudi dotrajane robnike in jih po potrebi zamenja.
11.		2	Frankovo nas., problematika parkiranja in dostopa na JP902241	Na križišču JP902241 z JP902242, označijo talne oznake. Prav tako naj se rastje na JP902241 in JP902242, uredi tako, da ne bo posegalo v cestno infrastrukturo.
		3	Ljubljanska cesta, LC401271, ureditev cone 30, naselje Suha in stara Ljubljanska cesta	Na LC401271, kot je razvidno na fotografiji 4, naj se namestijo prometni znaki cona 30 in krajne oznake za Škofjo Loko in Suho. Prometni znak cona 30 in prometni znak za konec cone 30, pri slepi ulici (klanec) na stari Ljubljanski cesti se odstranita.
		4	Preglednost Puštal iz JP 901801 na LC401091	Na drog JR, namesti prometno ogledalo, ki bo usmerjeno proti Hrastnici. Bujno rastje na desni strani ogledala bo oviralo funkcionalnost prometnega ogledala, zato naj se dogovori z lastnikom, da zadevo uredi tako, da bo ogledalo funkcionalno.
		5	Reteče, JP902671;	Predlagana cona 30.
12.		2	Omejitev hitrosti na JP901680, v Zmincu	Ob vhodu v omenjeno ulico (JP901680); naj se postavi prometni znak 1116, Otroci na vozišču in prometni znak 3204, Slepca ulica.
		3	Izgradnja pločnika ob glavni cesti R1 210/1078 Jeprca – Šk. Loka, v Retečah	Nov pločnik (do obstoječega do priključka za h.š. GVR 24).
13.	17.sep.17	2	Prevelika hitrost na JP902361	Občina Škofja Loka, naj pošlje podjetju Bosch Rexroth, dopis, s katerim bo tam zaposlenim omenila omenjeno problematiko in jih prosila, da po cesti JP902361 vozijo bolj previdno in s prilagojeno hitrostjo.
		3	Neustrezna preglednost na Kopalniški ulici (iz JP902001 na LC401341)	Označi neprekinjena široka prečna črta STOP (oznaka 5211), znak STOP (2102), ter se namesti prometno ogledalo (11201), ki bo kazalo vozila v obe smeri.
		4	Ozek dostop na parcelo pri obzidju igrišča v Puštalu oziroma nasproti glasbene šole	Znižanje robnikov v dolžini 2m.
		5	Umiritve prometa na JP902621, cesti proti gostilni Vigred	Na JP902621, se ob že izgrajeni javni razsvetljavi, izgradi ena hitrostna ovira.
14.	20.okt.17	2	Možnost varne šolske poti z naselja Trata preko prehoda čez železniško progo mimo Domela in nadaljevanje proti OŠ. pot mimo bivše tovarne LTH ni prometno urejena in ni varna za šolarje	Od ŽP, kjer je odcep za bivšo LTH je potrebno na novo zaznamovati prehod za pešce.
		3	Frankovo naselje nevarno prežkanje pešcev LK 401431 v smeri LK 401251	Ureditev prehod za pešce skupaj s križiščem.
		4	Nekategorizirano javno dobro v Hafnerjevem naselju (hš. 14 in 15) - parkiranje, prevozi	Ni kategorizirano, ni podano mnenje.
15.	21.nov.17	2	Možnosti bolj varne ureditve za pešce na Suški cesti (LZ 402031)	Ureditev pločnika oz. v pravi fazi zaris hodnika za pešce.
		3	Umiritve prometa v Virlogu, na JP903581	Izvedejo naj se meritve hitrosti, namesti mobilni prikazovalnik hitrosti, po potrebi pa umesti hitrostna ovira.
		4	Možnost umiritve prometa v Groharjevem naselju in sicer na LC401221	Postopoma v skladu s plani preplastitve na LC401221, izgradijo hitrostne ovire, uvedejo meritve hitrosti ter glede na razpolago namesti mobilni prikazovalnik hitrosti.
16.	7.mar.18	2	V bližini šole se uvedejo meritve hitrosti, v bližini cerkve na Bukovščici, kjer že sedaj ustavlja avtobus, tudi zarise avtobusna postaja s talnimi označbami.	Šolski prevoz v iz Pozimega in Strmice naj ostane organiziran šolski prevoz. V bližini POŠ Bukovščica, naj se uvedejo meritve hitrosti občinskega redarstva (čas meritve POŠ Bukovščica). V bližini cerkve na Bukovščici, naj se zarise avtobusno postajališče.
		3	Na Studencu na slepi ulici JP901883 zaidejo tovarnjaki uničuje se zelenica zaradi parkiranih vozil.	Na JP901883, v naselju Studenc, naj se postavi prometni znak oznaka 2202, prepovedan promet v obeh smereh. Prav tako naj se namesti dopolnilna tabla z napisom »dovoljeno za lastnike zemljišč in interventna vozila«.
		4	10 let staro naselje v Retečah s pripadajočimi cestami je zgrajeno po projektu, a še ni bilo izvedenega tehničnega pregleda, kar je pravno gledano še vedno gradbišče.	Komisija je mnenja, da se lahko v novem naselju v Retečah vključi v reševanje prometne problematike glede varnosti šole po končanem tehničnem pregledu in predaje omenjenega objekta upravitelju.
17.	6.jun.18	2	Možnost prehoda za pešce v Brodeh na R1 210/1110, dostop do avtobusne postaje	Naj se uredi varna pot (pločnik) ob obravnavani regionalni cesti, se namestijo zvočne zavore in uredi prehod za pešce v bližini avtobusnih postaj.
		3	Omejitev hitrosti na stari cesti Zminec – Gabrk v nas. Brode, JP901411	Na stari cesti v Brodeh (JP901411) naj se na začetku in koncu naselja namestijo table za naselje Brode, tam se tudi uvede cona 30.
		4	Možnosti omejitve prometa na JP902011, med Phovcem in Lidlom, saj je na obravnavanem delu zaznan povečan promet motornih vozil	Zaradi Povečanega prometa na JP902011, med Phovcem in Lidlom, naj se v obe smeri namesti prometni znak št. 2215. »Prepovedan promet za vsa motorna vozila« z dopolnilno tablo »Dovoljeno za lokalni promet« in uvedbo cone 30.
		5	Na odcepu ceste med Tavčarjevo ulico 11 in 17 je zaradi obilnega rastja zelo nepregledno križišče.	Kot je razvidno na fotografiji 4, naj se višina rastja uredi na takšno višino, da bo omogočalo varno vključevanje. V primeru, da se zadeva ne uredi je potrebna namestitve varnostnega ogledala.
18.	11.jul.18	2	Ogledala možnosti umiritve prometa na JP902383, na Trati. Obravnavana cesta je v coni 30, je ravna in omogoča veliko večje hitrosti glede na predpisano	Komisija predlaga, da se na JP902383, izgradi hitrostna ovira.
		3	Vas Draga - ogledalo, ki prikazuje vozila, ki prihajajo iz naselja Sora, ne ustreza svojem namenu, zato ga je potrebno pravilno namestiti iz privatnega priključka na LC25107 je potrebna namestitvev prometnega ogledala	Novo ogledalo in prilagoditev starega ogledala.
		4	Možnost namestitve prometnega ogledala na JP903261, pri hišni št. Vešter 15a.	Na JP 903261, naj se namesti prometno ogledalo (prometna ogledala) na drog JR, ki bo kazalo vozila iz obeh smeri. Prav tako naj se ustrezno uredi obravnavano križišče s prometnimi znakoma STOP.
		5	JP902811, v naselju Dorfarje. Obravnavana cesta je v coni 30, vodi proti naselju Šutna in je ravna, kar omogoča velike hitrosti. Je tudi ozka, posledično se vozila umaknejo tudi na privatna zemljišča, da se lahko srečajo	Na JP902811, v naselju Dorfarje je potrebno namestiti prometni znak št. 2202 »Prepovedan promet v obeh smereh« z dopolnilno tablo »Dovoljeno za lokalni promet«. Zadevo je potrebno nadzirati s strani pristojnih služb. Potrebna je preveritev urejenosti cone 30, predvsem iz naselja Šutna.
		6	JP902811, v naselju Dorfarje. - potrebna je namestitvev hitrostne ovire v bližini JR	Kot je razvidno na fotografiji 6, je potrebna namestitvev hitrostne ovire.
		7	Dorfarje - je potrebno namestiti STOP znak na križišču JP902811 z LC401051	Kot je razvidno na fotografiji 7, naj se na križišču JP902811 z LC401051, namesti prometni znak št. 2102 »STOP«.
19.	24.apr.19	2	Možnosti omejitve hitrosti v omenjenem naselju Cnrgob.	Na celotnem delu naselja Cnrgob omeji hitrost na 40km/h.
		3	Umiritve prometa v naselju Dorfarje, v bližini objektov Dorfarje 36, 37, 37a, 38, 39, na JP902811	Prav tako je potrebna ureditev ustrezne mulde na spodnjem delu naselja.
		4	Sv. Duh - križišče, ki je v bližini podvoza in vodi proti Gorajtam -možnosti označitve križišča s prometnimi znaki	Na JP902811 v naselju Dorfarje se pri JR izgradi hitrostna ovira.
		5	Sv. Duh - možnost označitve križišča z JP902971 in LC401181. Za obravnavano križišče trenutno velja desno pravilo	Križišče JP902962, JP902961 in JP902973, se ne označuje z dodatno prometno signalizacijo, celotni Sv. Duh cona 30 km/h.
		6	Sv. Duh - označitve križišča z JP902971 in LC401181	Za križišče JP902971 z LC401181, se pripravi projekt glede označitve omenjenega križišča s prednostno cesto.
				Na JP902962 z JP902971, namesti prometni znak STOP.

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2024)					
Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.05.2024
			LEGENDA:		
			81 realiziranih		
			3 v realizaciji		
			0 težje rešljivih, kompleksna problematika		
Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2019 - 2023)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.05.2024
1.	16.jun.20	2	Večje udobje in varnost za pešce na klancu v Vincarjih JP 901864-Vincarje 8a-Vincarje 41.	Dve varianti držala levo in desno, ugotovitev javnega interesa preko KS.	Realizirano držalo.
		3	Prometna varnost v Gorajtah (LC 401081-Papirnica-Virmaše).	Odstranitev obcestne vegetacije in ureditev bankin.	Izveden večji posek vegetacije in dreves ob lokalnih cestah na tem območju.
		4	Conska omejitev hitrosti na 30 km/h za celotno vas Sv. Duh.	Naročilo elaborata za spremembo prometne ureditve.	realizirano
		5	Prehod za pešce pri Kovaču in preglednost LC 401082-Virmaše-ŽP in LC 401081-Papirnica-Virmaše.	Potrebno odstraniti vegetacijo in oglasne table v preglednostnem trikotniku.	V teku, posredovan elaborat na DRSI glede nedovoljenih oglasnih tabel ob regionalnih cestah, maj24 - predlog nove ureditve - nov načrt.
2	23.jun.21	2	Previsoke hitrosti na Suški cesti pr h.š. Pod Plevno 26 (LZ 402031).	Za obdobje 6 mesec se namestijo montažne hitrostne ovire.	realizirano
		3	Neustrezno priključevanje kolesarske poti na Suško cesto pri Španu (LZ 402031).	Naročilo elaborata prometne ureditve in obnova markerjev in robnikov.	realizirano
		4	Slabša varnost pešcev med župniščem in cerkvijo na Suhi (LC 401391).	Zakolizza ceste za preveritev stanja zemljišč, preko KS Trata se pristopi k odkupu zemljišč.	realizirano
		5	Neustrezna preglednost na priključku v Virmašah, pri h.š.6 (JP 903171).	Ureditev poteka prednostne ceste in namestitev ogledala.	realizirano
		6	Neustretna preglednost v križišču enakovrednih cest LK 401191 in JP 903501.	Ureditev poteka JP 903501 z odmikom cca. 1,5m od opornega zidu in namestitev ogledala.	realizirano
3	8.jul.21	2	Povečan tranzitni promet na LK 401241-Hafn. nas.-LTH-Odeja.	Ureditev enosmerne ceste možen promet kolesarjev v nasprotni smeri.	realizirano
		3	Stara Loka center vasi umestitev znakov - nova zakonodaja.	Namesto območja umirjenega prometa - skupni prometni prostor 20 km/h.	realizirano
		4	Stara Loka ožina na JP 903642-St.Loka 4-St.Loka 151 pri h.š. 143 .	Ureditev prometne signalizacije - opozorilo na zožitve.	realizirano
		5	Stara Loka ožina na JP 903642-St.Loka 4-St.Loka 151 pri h.š. 143 .	Ureditev prometne signalizacije - zožitve pri dveh objektih.	realizirano
		6	Dodatni ukrepi za znižanje hitrosti na dveh odsekih okoli glasbene šole na JP 901802-Kopališče Puštal 58 in LC 401091-Škofja Loka-Petačev graben.	Dodatna ureditev prometne signalizacije za izboljšanje prometne varnosti.	realizirano
		7	Zmanjšanje hitrosti na območju kmetije Karnišnik - križišče LC 401131-Visoko pri Poljanah-Pasja r. in JP 901351-Tavčarjev dvorec-Hotovlja.	Predlaga se območje znižane hitrosti 30 km/h - območje izven naselja zato se preveri z laboratorom.	realizirano
4	25.mar.22	2	Predlog za ureditev ukrepov za umirjanje hitrosti na ravnem odseku JP 903992-Godešič 100 - Godešič 53 .	Umestijo se tri hitrostne ovire, uredi se signalizacija na priključkih.	realizirano
		3	Nepreglednost na priključku Godešič 6.	Umestitev ogledala, stroške delno krije pobudnik.	Ni izkazan interes pobudnika.
		4	Nepreglednost na priključku Puštal 76.	Umestitev ogledala, stroške delno krije pobudnik.	realizirano
		5	Znižanje hitrosti na JP 901231 Zg. Luša - Rantovše - Krivar.	Na JP 901231 gre za tipično hribovsko maloprometno cesto, na kateri je potrebno hitrost, skladno z zakonodajo, prilagoditi razmeram na cesti. Dodatni ukrepi se zato ne izvedejo.	realizirano
		6	Znižanje hitrosti na JP 901221 Zg. Luša-Mlaka - zaselek Pustote.	Na JP 901231 gre za tipično hribovsko maloprometno cesto, na kateri je potrebno hitrost, skladno z zakonodajo, prilagoditi razmeram na cesti. Dodatni ukrepi se zato ne izvedejo.	realizirano
5	29.06.2022	2	Opredelitev statusa šolske poti (Zminec 115 – AP pri KS Zminec).	Zaradi ozke in ovinkaste ceste se organizirana prevoz s kombijem za vse osnovnošolce.	realizirano
		3	Prehod kmetijske mehanizacije (Gabrška gora 12).	Zaradi varovanja objekta in izboljšanja prometne varnosti se ob objektu umesti bočna ovira (7102-1) - objekt porušen.	Ni potrebna realizacija.
		4	Postavitev prometnih ogledal (priključek LC za Gabrško goro, Log nad Škofjo Loko 9).	Med h.š. Log nad Škofjo Loko 24 in h.š. Log nad Škofjo Loko 24a potrebno zagotoviti ustrezno preglednost na obeh straneh ceste z znižanjem žive meje in košnjo oz. sečnjo rasti.	realizirano
		5	Preveritev varnosti na JP 901441, Log nad Škofjo Loko.	Na JP 901441-Zg.Log-Valt v.-Kuzovec se priključek nekategorizirane ceste »Šovpat« uredi s prometno signalizacijo (2102 – Ustavi, 5211 – talna označba neprekinjena široka prečna črta in 5112 – talna označba robna neprekinjena črta). Na ožini med stanovanjskim in gospodarskim objektom se zaradi varovanja objekta in izboljšanja prometne varnosti ob objektu umesti bočna ovira (7102-1).	realizirano
		6	Pobuda za označitev naselja Križna Gora in omejitev hitrosti.	Na LC 401041-Bink.-Križna g.-Prapr. se od konca jeklene varnostne ograje pred h.š. Križna Gora 6 do gospodarskega objekta pri h.š. Križna Gora 9 označi območje začetka (2434) in konca (2435) naselja umesti območje omejene hitrosti 30 km/h (znak 2421).	realizirano
6	26.05.2023	2	Prehod v Frankovem naselju pri bivši pošti (LK 401261-Frank. nas. – Kidričeva c.).	Smiselno je, da se naroči načrt prometne ureditve za obe lokalni povezavi med Kidričevo in regionalno (od semaforiz. križišča Suha – Frankovo Pošta – rondo Kidričeva Avto Krka in tudi nadaljevanje do Kidričeve gl. ŽP).	realizirano
		3	Hitrostne ovire na nogometnem igrišču na Godešiču (JP 903991-Gosteče – Godešič).	Spremeni se prometna signalizacija, območje omejene hitrosti se odstrani skupaj z ostalo dotrajano signalizacijo, ohrani pa se omejitev hitrosti 30 km/h (PZ 2232-3).	realizirano
		4	Nevarno prečkanje regionalne ceste v Dorfarjih.	Zaradi otežene preglednosti se postavi prometno ogledalo in prikazovalnik hitrosti »vi-vozite« na dveh drogih javne razsvetljave na R1 210/1109 v km 3+480 in km 3+575.	Postavitev ogledala ni odobrena, v teku postavitve prikazovalnika.
		5	Prometna problematika v novem naselju pod Matičkom v Sv. Duhu.	Na JP 902964-Sv. Duh 161h – Sv. Duh 160e se za potrebe umirjanja hitrosti umestijo tri hitrostne ovire za omejitev hitrosti 30 km/h v km 0+065, km 0+140 in km0+225 (v območju drogov javne razsvetljave). Prav tako se v km 0+230 umesti horizontalna prometna signalizacija 5603-1 (območje omejene hitrosti).	realizirano
		6	Omejitev hitrosti od Birta proti Luši na lokalni cesti.	Na LC 401021-Na Luši – Lenart – Rovte – Debeljak se na območju zaselka zniža hitrost na 40 km/h (2232-4). Mejaša se pozove k odstranitvi rasti, ki zakriva prometni znak ustavi (2102).	realizirano
7	19.10.2023	2	Območje avtobusnega postajališča Puštal- pri Dolencu na LC 401091-Škofja Loka – Petačev graben.	Ureditev prometne signalizacije, znižanje hitrosti na celotnem odelu na 40 km/h, postavitve prikazovalnika hitrosti.	realizirano
		3	Območje glasbene šole v Puštalu na LC 251071-Medvode – Sora – Gosteče – Puštal.	Na LC 251071-Medvode – Sora – Gosteče – Puštal se na območju glasbene šole predvidijo izboljšave za umirjanje hitrosti s prilagoditvijo hitrostne ovire v smeri Škofje Loke. Obenem se uredi prometna signalizacija. Pripravi se načrt prometne ureditve (varneje v šolo).	Realizirano. Izdelan načrt prometne ureditve in izvedeni ukrepi s področja šolskih poti na območju glasbene šole.
		4	Prehod za pešce pri Kašči na Spodnjem trgu na LC 402051-Stari Petrol – Zminec.	Za boljše varovanje pešcev se prehod za pešce dodatno zavaruje s fizičnimi ovirami na vogalu objekta Spodnji trg 2 do višine 0,75m od vozišča.	realizirano
		5	Območje enote vrtca Kamnitnik na območju bivše vojašnice in prikazovalnik na Partizanski cesti.	Na JP 902054-Partizanska cesta – Vrtce Kamnitnik se v km 0+030 umesti horizontalna prometna signalizacija 5603-1 (območje omejene hitrosti). Za ustreznejše vodenje pešcev in kolesarjev ter umiritev prometa se predvidi izdelavo načrta prometne ureditve (varneje v šolo).	Realizirano. Izdelan načrt prometne ureditve in izvedeni ukrepi s področja šolskih poti na območju vrtca Kamnitnik.
		6	Prehoda za pešce na regionalni cesti R2-403/1076 (območje križišča za OŠ Ivana Groharja in za enoti vrtca Najdihojca ter Biba).	Na območju križišča na R2 403/1076 (območje križišča za OŠ Ivana Groharja in za enoti vrtca Najdihojca in Biba) se upravljavcu DRSI predlaga dodatna označitev prehodov za pešce.	Realizirano.
			LEGENDA:		
			34 realiziranih		
			1 v realizaciji		
			0 težje rešljivih, kompleksna problematika		
Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2024 - 2027)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 14.04.2025
2.	17.apr.24	2	Pločnik ob pokopališču Lipica in vključevanje na prednostno cesto s spodnjega parkirišča pri pokopališču	Na občinski cesti LC 401151 Lipica – Gosteče se na območju med pločnikom in pokopališčem obreže živa meja v oddaljenosti vsaj 0,5 m od roba pločnika. Na vmesnem vhodu za pešce na parkirišče pa se obreže do robnika pločnika. Cesta se opremi s prekinjeno robno črto rastra 5-5-5 (PZ 5122), 25 cm od robnika.	realizirano, problem obrezovanja žive meje bo potrebno rešiti bolj dolgoročno

			PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2024)		
			Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)		
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.05.2024
		3	Prometna varnost na LC 251071 Medvode – Sora – Gosteče – Puštal - prevelike hitrosti, neustrezna preglednost v Gostečah v križišču z LC 401151	Na LC 251071-Medvode – Sora – Gosteče – Puštal se na območju štirih naselij (Hosta, Pungert, Gosteče, Draga) predlagajo ukrepi za umirjanje hitrosti. V Hosti se na območju vstopa iz smeri Puštal na drog javne razsvetljave umesti stacionarno ohišje za merjenje hitrosti v km 8+765. Obstoječ prikazovalnik vi-vozite se premakne na vstop v naselje iz smeri Pungerta (montaža na drog javne razsvetljave). V Pungertu se na območju vstopa v naselje iz smeri Hosta na drog javne razsvetljave prestavi prikazovalnik z Gosteč. Odstranijo se krošnje dreves iz prometnega profila ceste. Na Gostečah se na območju križišča v km 6+835 na samostojen drog umesti stacionarno ohišje za merjenje hitrosti. Preveri se možnost preureditve čakalnice na avtobusnem postajališču v smeri Škofje Loke. V vseh vseh se posodobijo in uskladi prometna signalizacija (vstopi v naselje, avtobusna postajališča, meritve hitrosti).	Realizirano.
		4	Reteče - območje med podvozom pod železnico in Domelom - problem nepreglednosti	V obstoječih križiščih enakovrednih cest se na podlagi načrta prometne ureditve spremeni prometna signalizacija in uvede prednostne smeri glede na količino prometnih obremenitev na območju podvoza polkrožno (JP 901711 – JP 902713 in LC 401171) in naravnost na JP 902701. Na območju ožine pri železniškem postajališču se ustrezno obreže živa meja, odstranijo se zabiti železniški tiri s strani upravljavca železniškega postajališča in neustrezna signalizacija s strani upravljavca ceste. Oba objekta se zaščitita s prometno signalizacijo (bočna ovira 7102 in 7102-1). Bočna ovira se postavi tudi v zunanji krivini nasproti objekta s h. št. 1. Vzdož postajališča upravljavec železniškega postajališča odstrani nevarne zabite železniške tire. Upravljavec ceste jih nadomesti s cestnimi smerniki (6101) v rastru 5 m, na območju, kjer se preprečuje nedovoljeno pakiranje, pa v rastru 2 m.	Delno realizirano. Izvedena uvedba prednostnih smeri na območju podvoza, ostalo je še v izvajanju.
		5	Reteče- pot mimo podružnične šole JP 902625 - pomanjkljiva prometna signalizacija in poškodovano vozišče	Na JP 902625 Šola – Vigred se predvidi nova prometna signalizacija 2112 (ustavi) in horizontalna označba 5211 (neprekinjena široka prečna črta). Potrebna je sanacija šolskega opornega zidu.	Postavljen stop znak, manjka še talna oznaka in sanacija zidu.
2.	27.sep.24	2	Nevarno parkirišče pri OŠ Mesto zaradi vzvratnega izvoza, neustrezno postajališče za šolski avtobus zahodno od šole, trenutno na intervencijskih površinah in brez ustreznega čakališča	Na občinski cesti LK 401301-Šolska ul. – samostan – pokopališče se zaradi izboljšanja prometne varnosti predlaga ukinitve vseh nevarnih pravokotnih parkiršč ob šolski poti v sklopu gradnje nove šolske telovadnice. Prav tako se na zahodni strani šole na podlagi načrta prometne ureditve predlaga delna ukinitve parkiranja in ureditev obračališča s postajališčem za šolski avtobus ter varnejšo šolsko potjo na relaciji podružnične šole Novi svet.	V teku gradnja nove šolske telovadnice
		3	Problematika neprilagojenih hitrosti in slabih preglednosti na odseku LK 401201 v Podlubniku 2	V križišču »Križišče LK 401201 z LK 401202 in JP 903381« se predvidi celovita prometna ureditev z umestitvijo križiščne ploščadi. Na stičišču enosmernih cest JP 903381 se z dodatno horizontalno signalizacijo prepovesta parkiranje in ustavljanje (oznaka 5331 prepoved parkiranja na vozišču). V križišču LK 401201 z R2-403/1076 se morajo vse ovire v preglednostnem trikotniku odstraniti skladno z zakonodajo. Pozove se pristojni inšpektorat za ceste, da se zagotovi ustrezna preglednost.	v realizaciji, pripravljen projekt
		4	Dodatni ukrepi za znižanje hitrosti v Groharjevem naselju	Trenutna prometna ureditev je ustrezna. Treba je vzdrževati talne obeležbe za cono 30 km/h	realizirano
		5	Cesta talcev - problematika neprilagojenih hitrosti na dveh ravnih odsekih, in sicer med Gasilskim domom in trgovino Mercator, ter na začetku cestnega odseka LZ 402021-Plevna - Stara Loka pri izvozu iz križišča regionalne ceste R2-403/1076 (pri Tušku)	Na LC 401051 se doda horizontalna signalizacija 5122-1 (robna prekinjena črta 3-3-3) na celotni potezi do križišča z LZ 402021. Med uvoznoma k večstanovanjskim objektom Groharjevo naselje 6 in Groharjevo naselje 4 se doda talna označba 5603-1 (cona 30) v smeri centra mesta. Na LZ 402021 se umesti prikazovalnik hitrosti na drogu javne razsvetljave nasproti čistilnice Amol (v km 940)	realizirano
		6	Moškrin - LC 401041-Binkelj – Križna Gora - problematika neuskajanih omejitev hitrosti, nepreglednosti zaradi žive meje ter ob cesti parkirana vozila	Na LC 401041-Binkelj – Križna Gora se na območju poselitve in križišča v Moškrinu izvedejo dodatni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Na območju krivine in strnjene poselitve se z obeh strani vzpostavi omejitve hitrosti 40 km/h, ostale omejitve se odpravijo. Obenem se na območju krivine in omejitve hitrosti vzpostavi robne prekinjene črte 3-3-3 (5122-1). Na območju med h. št. Moškrin 6 in Moškrin 8 se na levi strani dodajo cestni smerniki za preprečitev nedovoljenega parkiranja in označitev bližine roba vozišča, na desni strani pa se umesti jednena varnostna ograja N2 z držalom za pešce. Pozove se pristojni inšpektorat za ceste, da se zagotovi ustrezna preglednost v križišču.	realizirano
		7	Naselje Nad Plevno - problematika neprilagojenih hitrosti, slabo vzdrževana talna signalizacija, na priključku JP 902016 na JP 902011-Betonarna – Pahovc – Potočnikova znak za ustavitve zakriva vegetacija	Na JP 902012 in JP 902016 je potrebno izvajati redno obnovo horizontalne signalizacije. Na obeh vvhodih v naselje nad Plevno se doda talna označba 5603-1 (cona 30). Pozove se pristojni inšpektorat za ceste, da se zagotovi ustrezna preglednost v križišču in priključku JP 902016 na JP 902011	Realizirano, talne oznake so obnovljene, stop znak je viden, preveriti stanje, ko bo bujna vegetacija.
			LEGENDA:		
			6 realiziranih		
			4 v realizaciji		
			0 težje rešljivih, kompleksna problematika		
SEJA		SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 22.05.2025
1.	22.maj.25	2	Predlog KS za postavitev novih hitrostnih ovir v naselju Bukovščica in v naselju Ševlje, manjkajoči STOP znaki in talne oznake na dveh priključkih lokalnih cest v Ševljah, manjkajoč znak za cono 30 v Ševljah iz smeri Dolenje vasi	V Bukovščici se doda hitrostna ovira za prevozno hitrost 30 km/h na predlagani lokaciji med naslovoma Bukovščica 3 in 3a, doda se nov drog javne razsvetljave ob tej grbini, na katerega se prestavi tudi obstoječi prikazovalnik hitrosti. Dodatna nova hitrostna ovira je predvidena še ob začetku cone 30 iz smeri Strmice, v bližini naslova Bukovščica 7, na tem mestu tudi prestavitev znaka za začetek cone 30 ter nov drog javne razsvetljave. Ta hitrostna ovira se izvede šele ob rekonstrukciji ceste.	V realizaciji.
		3	Pobuda s strani KS Stara Loka – Podlubnik je bila podana zaradi nejasnosti glede prednostne ceste na križišču JP 903292 in JP 903291. TK SPVCP si je situacijo ogledala na terenu in preučila možnost označitve prednostne oz. neprednostne ceste.	Na priključku JP 903292 na JP 903291 se nariše talna oznaka STOP črta ter postavi STOP znak, mikrolokacija cca. 2 m naprej od drevesa, ki stoji na desni strani priključka.	realizirano
		4	Problem preglednosti pri vključevanju s Kopaliske ulice na Poljansko cesto, predlog postavitev ogledala; pobuda za postavitev ogledala pri gasilnem domu na Studencu	Na priključku Kopaliske ulice na Poljansko cesto se nariše talna oznaka STOP črta, ki voznike usmeri k pravilni postavitvi pri vključevanju, pravokotno na Poljansko cesto. Postavitve ogledal na obeh lokacijah ni odobrena	realizirano
		5	Pobuda za postavitev nove grbine na Suški cesti, na mestu nekdanje montažne grbine v bližini naslova Pod Plevno 26, pomanjkljiva označitev cone 30 na Stari cesti pri Tehniku	Na Suški cesti se ne postavi dodatne hitrostne ovire na predlaganem mestu, se pa na tem mestu doda horizontalno signalizacijo »cona 30«. Prav tako se horizontalno signalizacijo »cona 30« (ponovitev) doda na Stari cesti pri Tehniku (Stara cesta 2). Na Sorški cesti ne dodajamo novih oznak.	realizirano
		6	KS Kamnitnik predlaga, da se na križišču Partizanske ceste in Tavčarjeve ulice (LZ 402021 in LK 401291) postavi znak »Prepovedan promet za tovorna vozila« z dopolnilno tablo »Dovoljeno za dostavo in lokalni promet«. Gre za ceste lokalnega značaja, ki niso tranzitne, zato se tovrstni promet izven dostave in lokalnega prometa tukaj ne pojavlja.	Postavitev predlaganega prometnega znaka se ne odobri, ker za to ni potrebe.	realizirano
		7	Omejitev hitrosti na območju avtobusnih postajališč Sv. Barbara: Pobuda je po vzpostavitvi javne razsvetljave na območju avtobusnih postaj, omejitev hitrosti na 40 km/h vsaj 200 m pred in za avtobusnima postajama ter postavitev dodatnih tabel »otroci na cesti«.	Pobude po omejitvi hitrosti se ne odobri, prav tako ne po javni razsvetljavi in dodatnih tablah, ker na tem mestu ni površin za pešce.	realizirano
			LEGENDA:		
			5 realiziranih		
			1 v realizaciji		
			0 težje rešljivih, kompleksna problematika		
SEJA		SKI FP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 10. 09.2025

