

		PRILOGI: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015) in za obdobje (2015 - 2019)		
SEJA	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 27.3.2017
2.	1	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Postavitve le dveh hitrostnih ovir, srednja se ne namesti	delno izvedeno - prometni znaki in javna razsvetljava, grbine in meteorna kanalizacija še neurejeno (2017 naprej)
	2	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Manjkajoči znak 40km/h	realizirano
	3	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Se strinjamo s cono 30	realizirano
	4	Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – "Bektaševič"	*Hitrostne ovire niso potrebne	realizirano
	5	Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – "Bektaševič"	*Stop znak in zarisati talne označbe	realizirano
	6	Cesta od Uršulink do regionalke pri Sv. Duhu	*Hitrostne ovire niso potrebne	realizirano
	7	Prestavitev table "Sveti Duh" v Gorajtah in nevarne bankine	*Asfaltra oz. uredi naj se le leva stran neurejene bankine	odkupi in preplastitev v letu 2017
	8	Ureditev križišča v Stari Loki pri kapelici	*Ureditev križišča, postavitev STOP znak in črta - kot v sklepu	po izvedbi projekta komunalne ureditve v Stari Loki, projekt pripravljen (Projekt ROSEE)
	9	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Na DRSC naj se poda pobuda	realizirano
	10	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Prestavi naj se prometni znak, drugi naj se poviša - glej sklep	realizirano
	11	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Postavitve ogledala za boljšo preglednost	realizirano
	12	Prepoved prometa po pločniku iz stare Ljubljanske ceste	*Namesti se ovira	realizirano
3.	3	Ogled prehoda za pešce pri Sv.Duhu	*Na DRSC naj se zaprosi za predhodno mnenje	strošek občine, ko bo KS predlagala v plan
	4	Določitev lokacije postavitve prikazovalnika hitrosti	*Prikazovalnik hitrosti naj se poda na drog JR - glej sklep	realizirano
	5	Preveriti smiselnost krajevne table v Pungertu	*Krajevna tabla Pungert naj se prestavi, omeji naj se hitrost 70km/h	realizirano
	6	Križišče Vešter, slaba preglednost pri Modrem valu	Postavitve ograje, *postavitev ogledala za boljšo preglednost, prestavitev reklamne table Modri val	ograja postavljena, poslana na DRSC, odstop vloge inšpektoratu IRSPPEP, naredimo polzvedba na IRSPPEP
	7	Križišče Podlubnik II, slaba preglednost zaradi naravne ograde (ciprese)	*V kolikor bo preglednost slaba, je potrebno ciprese zmanjšati, da bo pregledno	DRSI preveri nujsnost ogledala vendar ga ni potrdil, zadevo ureja inšpektorat
	8	Križišče Podlubnik, pri vrtcu in OŠ	*Fizična ločitev pločnika od cestišča, hitrostne ovire	realizirano
	9	Razno - manjkajoča talna označba	*Označi se talna označba V10 - glej sklep	realizirano
4.	3	Podhod pri OŠ Jela Janežiča	*Podhod naj se uredi do začetka ŠL - kot je bilo omenjeno v sklepu	Urejena, pohodne plošče zamenjane, namesti se pleksi zaščita za pešce in kolesarje ter uredi klančina
	4	Nevarni prehod za pešce na križišču glavne regionalke pri OŠ in vrtcu	*Poseben ukrep ni predviden - aktivno naj se spremlja varnost na tem delu	na tem predelu nameščen prikazovalnik hitrosti
	5	Frekventni prehodi za pešce pri OŠ Mesto in pri Nami	*Nove talne označbe, prepoved parkiranja, S-ovira s ključavnico - glej sklep	realizirano
	6	Postajališče za šolski bus OŠ Mesto	*Talna označba za bus postajališče, kot je omenjeno v sklepu, S-ovira	izvedena ovira, postajališče ostaja na prvotni lokaciji
	7	Enosmerni promet Šolska ulica	*Enosmerni promet, omejitev dostave za Namo v času prihoda otrok v OŠ - časovno določeno	dostava za Namo urejena, ostalo počakamo do rekonstrukcije Kidričeve in gradnje TC
	8	Preglednost Modri val (glej tudi 3. seja, 6.sklep)	Postavitve varovalne ograje in prestavitev gradbiščne table	realizirano
5.	2	Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Zamenjava prometnih znakov št. III-120	table smo dali očistiti in služijo namenu
	3	Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Namestitev hitrostne ovire na obstoječem prehodu za pešce	realizirano
	4	OŠ Cvetko Golar Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Prestavi naj se srednja hitrostna ovira - kot v sklepu	realizirano
	5	Začasna dostopna pot do športne dvorane Trata	*Fizična zapora, končna reš. dostopna cesta iz križišča J obvoznice, časovno se uredi signalizacija	realizirano
	6	Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej - pločnik	*Nepregledno zaradi žive meje - predvsem zaradi pešcev	realizirano
	7	Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej -pločnik	*Označi naj se rumena robna črta, ki bo varovala pešce	zariše se pas za pešce
	8	Prehod za pešce pri Sivki	*Betonska cvetlična korita pri Sivki naj se prestavijo za 1m proti vozišču	realizirano
6.	2	Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli	Nariše se talna signalizacija v razdalji 0,8 m od roba cestišča po desni strani od šole proti križišču	realizirano
	3	Prehod za pešce na regionalni pri trgovini v Retečah	Na DRSC potrebno poslati predlog da se postavi opozorilna tabla s svetlobnim telesom na prehodu za pešce	realizirano
	4	Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli	Nariše se peš pot vzdolž ceste š 0,8 m	realizirano
	5	Manjkajoči pločnik za pešce pri gostilni Danilo	Pločnik že obstaja na desni strani in zadostuje, saj je glavina hiš na desni strani.	realizirano
	6	Križišče »Vigred« - podhod«.	Namesto znaka PZ II-1 za prednostno cesto se postavi STOP znak s STOP talno označbo, na drugi strani pa se namesti ogledalo	realizirano
7.	2	Stopnice in nov prehod za pešce na Cesti talcev z enosmerno proti Stari Loki	Stopnice se odstranijo, postavijo se nove, široke do nekje 1,5 metra, skladno s skico	realizirano
	3	Manjkajoč prometni znak pri Kapelici - Cesta talcev	Namesti manjkajoči prometni znak »Prepovedan promet v eno smer - PZ II-4	realizirano
	4	Dotrajan prometni znak od kapelice proti Gorajtam na Cesti talcev	Zamenjata naj se dotrajana prometna znaka PZ II-30-40 in PZ II-7	znak se ukine ob rekonstrukciji bo nov znak pri transformatorju
	5	Promet na cesti mimo stanovanjskih objektov Partizanska cesta 6 in 10	Preveri, če je omenjena cesta (oz. pot) mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10, kategorizirana, kot javna pot	je kategorizirana, korita so odstranjena,
	6	Izgradnje peš poti, ki bi varno vodila pešce ob pokopališču, iz smeri jug – sever in obratno, proti bivši vojašnici	Izgradi naj se pešpot tik za trenutno postavljeno živo mejo vzporedno z enosmerno ulico	delno izvedeno - prehod preko ploščadi na Partizanski + nov dostop v Vojašnico, realizacija v 2017 (projekt)
	7	Na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico.	Na severnem delu naj se na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico. Prehod za pešce mora biti označen dovolj stran od samega obzidja pokopališča, saj bo le tako omogočal boljšo preglednost in varnejše prečkanje preko cestišča	realizirano
	8	Na Godešiču smo si ogledali možnosti preureditve križišča pri KS	V primeru, da bo prišlo do kakršnekoli preureditve križišča naj bo to krožno	realizirano dodatno zavarovan prehod oza pešce
	9	Možnost postavitve novega prehoda za pešce na Godešiču v bližini javne poti JP 902 541, ki bi pešce vodil preko R1-210/1078 Škofja Loka – Jevca v km 2,850	Na DRSC naj se poda zahteva za predhodno mnenje glede izgradnje prehoda za pešce na R1-210/1078 Škofja Loka – Jevca v km 2,850	pridobljeni PP - večji poseg, če bo pločnik na J strani ni potrebe, opredelitev KS
8.	2	R1 210- zaznamovani prehod za pešce v Svetem Duhu – nasproti lokala BlackJack	Prikazovalnik se prestavi na drog javne razsvetljave (ki stoji pri stanovanjski hiši Sveti Duh 74)	realizirano
	3	Kolesarska steza v smeri proti Industrijski coni 1 Trata, pri odcepu za krmilnico živil na Trati	Betonski robniki v dolžini kolesarske steze znižajo (zbrusijo) oziroma ali se na del, ki se posele, namesti nova asfaltna površina	realizirano
	4	Kopališko ulico in Fužinsko ulico, v zvezi ureditve umirjanja prometa	Preveriti obstoječi elaborat in namestiti prometni znak za obvestila št. III-29, območje omejene hitrosti, z omejitvijo 30 km/h	realizirano
	5	Postavitve prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica	Posreduje predlog tehnične komisije za prestavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica, v neposredno bližino stanovanjske hiše Bukovica 2	realizirano

		PRILOGI: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015) in za obdobje (2015 - 2019)		
SEJA	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 27.3.2017
9.	2	V dolini Hrastnice - križišče »Logar«	Strinjamo se s predlagano ureditvijo križišča	realizirano
	3	Novo postavljena avtobusna postajališča	Avtobusna postajališča so za odrasle ljudi absolutno prenizka. Predlaga se dvig postajališč za vsaj 25 do 50 cm	realizirano
	4	Pri križišču »Logar« smo si ogledali prometni znak z uro avtobusnih šolskih prevozov	Znak se popravi s točno uro šolskih prevozov	realizirano
	5	Prometne ureditve križiča med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka« in javno potjo JP 901221 »Zg. Luša-Mlaka	Prednostna cesta ostane lokalna cesta LC 401061, na JP 901221 se nariše bela stop črta in postavi znak v skladu s sliko 1. Pred in za dvoriščem rodnarstva Rant se postavi opozorilna tabla za vilicarja pred in za dvoriščem	realizirano
	6	Prometne ureditve križiča pri Medvedu med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka« in Lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«	Pred priključkom LC 401061 na glavno lokalno cesto LC 401021 se postavi znak za prednost.	realizirano
	7	Prometne ureditve križiča pri Delobrdarju, odcep za Rastovke med lokalno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak« in javno potjo JP 901201 »Mačesnik – Lenart«	Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se nariše na cestišče stop oznaka (2,5 m pred vstopom v križišče) in postavi tabla za prednostno cesto	realizirano
	8	Ogled križiča med JP 901241 »Zg. Luša-Dragobacek-Brdar« in glavno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«	Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se postavi stop znak. Prav tako vzdrževalec popravi pritrditev ostalih tabel.	realizirano
	9	Dotrajan most čez Selsko Soro na cesti LC 181011 (Kranj-Strazišče-Ševlje-Bukovica).	Potrebno sanirati, začasno omejiti hitrost s hitrostnimi ovirami pred mostom »Dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov (I-2.1)«; znak »omejitev hitrosti 40km/h (II-30)«, »dopolnilna tabla, ki označuje dolžino omejitve – 500m (IV-2)	realizirano JR, predvidena preuviditev križišča zaradi Domela
10.	1	Prometna varnost v okolici hišne številke Ševlje 10	Med TC Merkur in Hofer na Grencu naj se med obema že zgrajenima pločnikoma poveže (ustrezno označi) prehod za pešce	realizirano, prejeta pritožba s strani sosedov
	2	Potrebna prehodna za pešce med TC Merkur in Hofer na Grencu	Obstoječi prehod za pešce se opremi z znaki III-6. Preveriti možnost boljše osvetlitve pri LTH.	realizirano JR, predvidena preuviditev križišča zaradi Domela
11.	2	Trata – LC 401431 "cona 30" od LTH proti starim Alpcolorjem	Na desni strani pločnika se namesti nov prometni znak »ustavi« II-2. Obstoječi prometni znak II-1 se prestavi na desno stran ceste iz Hafnerjevega naselja ob obvestilni tabli pred priključkom ceste za LTH	izvedeno
	3	Urediti križišče cest Frankovega naselja v Hafnerjevo naselje	Omenjena »cona 30« na LU 401431, od LTH proti Alpcolorju in naprej vse do križišča z regionalno (pri Elektro) naj ostane v obliki, kot je bila sedaj, torej brez dodatnih hitrostnih ovir ipd	realizirano - prestavitve znaka
	4	Ureditev priključka Hafnerjevo naselje-LTH	Dodatnih hitrostnih ovir se ne namešča	realizirano
	5	Mnenje o dodatnih omejitvah	Izdelava projekta za križišče na Kidričevi c., z odcepi za Frankovo nas., Mercator in Loško kom.	projekt v pripravi, niso pridobljena vsa soglasja in zemljišča, začasno bo ododatno osvetljen prehod
	6	Namestitev hitrostne ovire LC (Frankovo, Hafnarjevo nas.)	Zaradi varnosti pešcev se na obeh straneh prepusta čimprej izdelava nova lesena mostna ograja	zaščiten s konfini, izvedena geodetska odmera, čakamo pravnomočno odločbo
	7	Ogled stanja prometne ureditve pri novem nakupovalnem centru Eurospin	Cvetlična korita in prometni znak za slepo ulico naj se nemudoma odstranijo	realizirano
	8	Poškodovana lesena mostna ograja na LC 251070 v Gostecih	Stanovalci v bližini omenjene poti naj se skupaj s KS Kamnitnik uskladijo in podajo na občino predlog, ki bo omogočal neko optimalno mogočo varnost na tej poti	realizirano
12.	2	Problem zapore javne poti mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10	Pri vstopu na Potočnikovo ulico naj se namesti znak »CONA 30« (na drugi strani konec »CONE 30«). Na vzhodni strani ulice (tam, kjer se začneja oz. konča makedamska pot proti Grencu oz. Starem Dvoru), naj se ravno tako namesti znak »CONA 30« ter obratno znak konec cone.	realizirano
	3	Problem zapore javne poti mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10	V okviru »CONE 30« naj se na Potočnikovi ulici namestijo vsaj tri (ali štiri) hitrostne ovire	LC v slabem stanju, ob celotni ureditvi ceste bo izvedeno skladno z elaboratom po pravnomočnosti odločbe o odmeri ceste
	4	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Pri Tehniku na Starem Dvoru se pri vstopu na cesto preko »Pahuca« namesti znak "prepoved prometa za tovorna vozila". Namreč tam je ta znak že bil	realizirano
	5	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Oprjemala se namestijo na desni strani klanca in sicer na pripravljeno ograjo, ki je v zasebni lasti	pridobljena soglasje lastnika, izvedeno ko bo KS dala v predlog plana
	6	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Uvedba cone 30, hitrostna ovira pri objektu Studenec 23 - soglasja pridobijo tam stanujoči	realizirano (realizacija 1. faze brez grbin) po elaboratu GGD
	7	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Vzdrževalec ceste mora namestiti predpisan prometni znak STOP	realizirano
	8	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Pobuda na DRSC za ureditev priključka LC za smer proti Ševljam in RC Škofja Loka – Železniki	realizirano
13.	2	Oprjemalo v Vincarjih	Namestitev ene (1) hitrostne ovire, tik ob križišču z novim naseljem (glej celoten sklep in foto)	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h per križiščem
	3	Studenec - umiritev hitrosti	Namestitev ogledala, ki bo kazalo prihajajoča vozila na LC iz obeh strani	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h per križiščem
	4	Dotrajan STOP znak pri izvozu iz naselja Studenec - pri mlekarji	Omejitev hitrosti na 40 km/h	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h per križiščem
	5	Križišče smer Ševlje na regionalni cesti R2 403/1076	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	realizirano
	6	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajlam	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	realizirano
	7	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajlam	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	realizirano (živa meja)
	8	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajlam	Prikazovalnik se namesti na začetek naselja Bukovica, v smeri Železniki – Škofja Loka	realizirano
	9	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Omenjena vegetacija naj se ob križišču nemudoma odstrani in sicer do višine, da bo preglednost boljša	realizirano
15.	2	Določitev lokacije merilnika hitrosti "Vi vozite" v naselju Bukovica	Občina preuči možnost sklenitve aneksa o vožnji z obstoječim avtobusom znotraj naselja Godešič. KS priskrbi soglasje za postajališče. Občina v zimskem času v Retečah zagotovi večjo prehodnost ceste čez železniški prehod (odvoz snega iz pešpoti). Drevice ob RC pri hišni številki Godešič 18, zastira prometno signalizacijo, zato je potrebno drevice obrezati. Nekaj LED utripalk na RC čez prehod za pešce ne deluje.	realizirano
	3	Presoja vpliva vegetacije na preglednost v križišču Kidričeve c. – stari Petrol	Namestijo se tri (3) table za usmerjanje, po potrebi tudi cestne smernike	realizirano
	4	Avtobusni promet znotraj vasi Godešič - prva obravnava	Avtobus vstopi na zadnjem križišču (vzhodno) na Godešiču v naselje in nadaljuje pot proti KS Godešič	realizirano
16.	2	Varnostna ograja v bližini hiše Spodnja Luša 27	KS Godešič določi varno lokacijo za avtobusno postajališče	realizirano
	3	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnava		realizirano
	3	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnava		realizirano

		PRILOGI: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015) in za obdobje (2015 - 2019)		
SEJA	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 27.3.2017
	4	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnava	Drevje se odstrani ter se ta del udrži. Prav tako se odstrani celoten znak 40km/h - tudi drog	realizirano
	5	Frankovo naselje pri Palermu in Sivki – umiritev prometa, parkirišča	Tehnična komisija SPVCP soglaša s predlagano varieto, ki je bila predstavljena na seji komisije	realizirano
	6	Veštrski most – namestitev znaka za prepoved prometa in dopolnilna tabla	Namestitev znaka za prepoved prometa ter dopolnilne table	realizirano
17.	2	Avtobusni (šolski) promet smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar	Šolski bus naj vozi v obratni smeri iz OŠ Cvetko Golar - Draga (podrobnosti o predlagani relaciji - glej sklep 2)	realizirano
	3	Avtobusni (šolski) promet smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar	Na relaciji TRATA - DRAGA, naj se na vseh postajalstvih označijo potrebne talne označbe z napisom »bus«. Prav tako naj se v naselju Draga postavi znak v obeh smereh, ki bo zaradi nepreglednosti opozarjal na obračališče avtobusa.	realizirano
	4	Avtobusni (šolski) promet iz Podpurčice (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto	Za solarje, ki prihajajo iz naselja Podpurčica in morajo nevarno prečkati RC, hoditi v nepravilni smeri ob njej, predlagamo, da se za njih uredi varen šolski prevoz	sprememba šolskega prevoza skladno z novim razpisom
	5	Avtobusni (šolski) promet iz Podpurčice (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto	Nekje pri gostini kajoti, kjer je prečkanje ceste bolj pregledno in varno, naj se uvede prehod za pešce – se poda taka pobuda na DRSC. Prav tako je tam manjkajoči tudi pločnik, ki je sicer izgrajen na drugi strani ceste, ampak ta ni v funkciji, saj varno ne vodi nikamor.	naročila elaborata
	6	Šolski prevoz iz Pevna - v OŠ Ivana Groharja	Šolarjem iz Pevna predlagamo, da uporabijo makadamsko javno pot, JP 903601 »Moškrin – cesta za Pevno«. Omenjena JP naj bo prehodna (oz. uporabna) tudi ob vremenskih razmerah, kot je zapadla večja količina snega. V Moškrinu vstopijo na šolski avtobus, ta jih nato varno pripelje v OŠ Mesto.	pot je urejena in bo zagotovljena zimska služba
	7	Prometno ogledalo v Bukovici	Na DRSC naj se poda pobuda za postavitve prometnega ogledala v naselju Bukovica (podrobnosti: glej tudi fotografijo 4 v zapisniku).	realizirano
18.	2	Prehod za pešce pred UE Škofja Loka na R1 210	Zato predlagamo, da do končanja obvoznice ostane v taki obliki kot je.	realizirano (poslan odgovor stranki)
	4	Ureditev varnega prečkanja R2 403 pri Šolskem centru v Podlubniku	Poslati dopis lastniku Dolencevega vrta glede nadaljevanja gradnje. V primeru, da lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiselno nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce.	realizirano, v bližini funkcionalen podhod, kjer poteka tudi šolska pot
	5	Podhod pod R2 403 (pri OŠ Jela Janežiča)	Urediti klančino in JR v podhodu pri OŠ Jela Janežiča, povečati nadzor policije in organizacija preventivne celodnevne akcije	funkcionalen podhod, kjer poteka tudi šolska pot, JR urejena, pozimi dodatna zaščita za pešce, rampa (klančina) ni primerna za invalide (del rekonstrukcije podhoda), preventiva in nadzor se izvajata.
	6	Cona 30 km/h in histrotna ovira na LK 401191 (Podlubnik 1)	Ponovno uredi hitrostna ovira, kot naj bi sicer v preteklosti že bila. Prav tako se predlaga vzpostavitev cone 30 na celotnem omejenem območju v Podlubnik (1)	realizirano cona 30 P1 in P2
19.	2	Možnost umiritve prometa na Poljanski cesti (Za Brajda)	Prebivalci bodo opravili razgovore s prehitrimi vozniki - saj je slepa ulica	če ne bo učinkov potem namestitev grbin
	3	Postavitve oznac, grbin in prepovedi parkiranja na Demsarjevi cesti	Se postavi prometni znak za izrecne odredbe, št. II-35v obe smeri z dolžino	realizirano, brez grbin
	4	Problematika delovanja semaforjev v križišču Lipica	Potrebno je ustrezno podaljšati interval na semaforju na lokalni cesti Lipica – Trata.	realizirano
	5	Postavitve ogledala izvoz iz stanovanjske hiše Puštal 26 na lokalno cesto Puštal – Hosta	Na nasprotno stran vozišča se namesti prometno ogledalo	realizirano
	6	Stanje vozišča na LC Luša – Stari vrh	Na delih kjer je vidno posedanje vozišča na relaciji lokalne ceste Luša – Stari vrh je nujno potrebna sanacija vozišča (prioritetno)	realizirano
	20.	Preveri se zapora kolesarske poti ob zemljišču Kalan Leopolda	Prekinjene črte na koncu kolesarske poti se izbrisejo. Ugotovili smo tudi da je most na stari cesti močno dotrajan in nevaren za promet. Predlagamo tudi, da se sanira desna stran mostu	realizirano
	3	Zapora na JP902351 (v bližini Hafnarjevega nas. 64)	Prometni znak (slepa ulica) na regionalni cesti se zamenja za prometni znak »II-3« in dopolni z dopolnilno tablo »Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo«. Pri robnikih se odstrani asfaltna rampa in namesti dvojni znak (v obe smeri) z oznako II-3 »Prepovedan promet v obeh smereh«. Robniki se pobarvajo z vidno svetlečo barvo.	realizirano
21.	2	Preozka cesta za dvosmerni promet od podvoza proti avtoličarju na Suhl (JP 903871).	Enosmerna cesta - prilagoditev prometne signalizacije	v preučevanju, prometa ni veliko, ponovna presoja
	3	Podvoz pod obvoznico c cerkvi	Ureditev javne razsvetljave	realizirano, rešetke zaradi višine podvoza niso smiselne
	4	Pešpot iz parkirišča Novi svet - plato do SC Poden	Celovita ureditev poti in cestišča	realizirano
	5	SC Poden	Cona umirjenega prometa na širšem območju	realizirano
22.	2	Znaki omejitve 50 km/h v dolini Hrastrnice	Postavitve prometne signalizacije	realizirano
	3	Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni postaji	Varovalna ograja z držalom za pešce	ni realizirano, večja škoda - poplave, v 2017+
	4	Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni postaji	Meritve hitrosti vozil	dano v plan
	5	JP 901241, Sveti Lenart – Dragobaček	Prometni znak "pozor vilicar"	realizirano
23.	2	Grenc 42, LC401081 proti naselju Papirnica – možnosti izgradnje hitrostne ovire	Zgradi hitrostna ovira (ob svetilki javne razsvetljave) za omejitev hitrosti na 40km/h	ni realizirano, hitrostna grbina izven naselja ni možna, izvedejo se zvočne in optične zavore, april 2017.
	3	Križišče pri gasilskem domu v Virmašah – rekonstrukcija	Se uredi križišče po projektu št. P133/10, ki ga je izdelala GGD d.d.	realizirano
	4	Dodatni prehod za pešce nasproti bloka Frankovo nas. 169 - dostop na parkirišče pri Vatcu	Zgradi nove asfaltno hitrostne ovire 30km/h preko katerega se označi nov prehod za pešce. Na novo se zgradi dohod od prehoda za pešce do parkirišča v dolžini 2,50m, Nov prehod bi bil osvetljen z obstoječo javno razsvetljavo	realizirano
	5	Naselje Draga, možnosti omejitve hitrosti 40km/h na celotnem območju	Montažo novega prometnega znaka II-30 »omejitev hitrosti 40km/h« na obstoječi drog pod krajevno tablo »Draga«.	realizirano
24.	2	Garaže v bližini policijske postaje – preglednost	Zaradi boljše preglednosti predlagamo, da se obe garaži rušita, saj bo le tako omogočena optimalna preglednost.	v planu april 2017
	3	Prepoved tranzitnega prometa JP901801 med Puštalskim gradom in kopališčem	JP901801, smer Puštalski grad – kopališče in obratno, naj se popolnoma prepove za promet II-3 z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za stanovalce in komunalno službo«.	realizirano
	4	Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - postavitve manjkajoče krajevne table iz naspornne smeri predvsem zaradi omejitve hitrosti	Iz smeri Zgornje Luše, kot je razvidno na sliki 4, naj se postavi krajevna tabla »Sp. Luša«. Zbledela tabla »Sp. Luša« iz smeri Škofje Loke, naj se zamenja. Prav tako tabla za konec Spodnje Luše	v realizaciji v povezav s sklepom št. 7 iz 7. seje TKSPVCP sept 2016
	5	Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - dotrajana signalizacija	Tabli za začetek in konec Zgornje Luše, naj se zaradi dotrajnosti, zbledelosti zamenjata. Znak za omejitev 40 km/h naj se odstrani	v realizaciji v povezav s sklepom št. 7 iz 7. seje TKSPVCP sept 2016
25.	2	Mala Hrastrnica JP901951, ureditev krivine - "ovinka"	Brez večjih posegov na privatna zemljišča, ni možno vzpostaviti varnega priključka. Na priključku z lokalno cesto, naj se vzpostavi prometni znak za prednost na cesti (PZ II-1; križišče s prednostno cesto	realizirano, znak stop
	3	Predvideni hitrostni oviri v Puštalu na LC 401091	Cona 30 se postavi za en drog javne razsvetljave nazaj. Hitrostne ovire se postavijo na prejšnje mesto.	realizirano
	4	Prikazovalnik hitrosti "Vi vozite" na Podnu na R2 403/1076	Vzdrževalec javne razsvetljave preveri možnost postavitve prikazovalnika na stebri javne razsvetljave pred MIC-om ob regionalni cesti	realizirano
	5	"Postajališči" ob R1 210/1076, Godešič – Heteče in obratno, prekopano postajališče	Občina poda predlog na DRSC, da se jarek delno zasuje in izoblikuje zemeljska mulda do globine največ 30 cm	realizirano

PRILOGI: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015) in za obdobje (2015 - 2019)			
SEJA	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP
			OPOMBE 27.3.2017
26.	2	Prometno ogledalo pri bivši trgovini Zajček v Formah	Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo oziroma ogledali, ki bosta omogočali bolj varno vključevanje vozil iz omenjenih ulic na regionalno cesto.
	3	Umiritev prometa pri / v novem naselju v Virmašah	Naj se izgradi asfaltna hitrostna ovira; prav tako naj se na delu, kot je na slikah označeno, izgradi ustrezen hodnik za pešce. Obstoječi prehod za pešce se odstrani na mestu, kot je sedaj, saj je označen na neprimernem mestu
	4	Prometno ogledalo pri Kovaču v Virmašah	Zaradi nepreglednosti naj se na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo (glej sliko 7), ki bo prikazovalo vozila, ki prihajajo iz loške strani.
	5	Postavitve javne razsvetljave pred podružnično solo v Bukovščici	Da se pred podružnično solo v Bukovščici namestita dva droga javne razsvetljave.

LEGENDA:

112 realiziranih
19 v realizaciji
0 težje rešljivih, nerealiziranih

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2015 - 2019)			
SEJA	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP
			OPOMBE 27.3.2017
1.	2	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - vzhod	Ureditev prehoda skladno s predpisi
	3	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - vzhod	Postavitve prikazovalnika "vi vozite"
	4	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - zahod	Ukinitev prehoda, nov prehod skladno s predpisi na drugi strani priključka
	5	Umiritev prometa na JP902289 (Frankovo naselje)	Postavitve znaka cona 30
	6	Preglednost v Hafnarjevem naselju priključek Hafnarjevo 76, 78, 79	Znižanje oz. odstranitev žive meje
	7	Umiritev prometa v naselju Draga iz smeri Sore	Izvedba grbine za 40 km/h
	8	Slaba preglednost v Dragi in na pokopališču Lipica	Dve novi ogledali v Dragi (deponija) in na pokopališču Lipica
2.	2	Šolska pot v Puštal (grad - smer Hosta)	Prestavitve cone 30 km/h na konec pozidave in nov pločnik
	3	Preglednost na priključku Puštal 77	Postavitve ogledala
	4	Slaba preglednost na prehodu čez RC pri poslovni hiši - Kapucinski trg	Odstranitev rastja v koridorju 2,5 m
	5	Umirjanje prometa na JP 902 651 v Retečah	Cona 30 km/h in nova grbina
3.	2	Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136	Ureditev dodatnih parkirnih mest v slepi ulici v Stari Loki 106 – 136
	3	Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136	Stara Loka hišne št. 106 – 136, naj se vzpostavi CONA 30 (III-29) ter se naselje označi tudi kot slepo ulico (III-8)
	4	Peš pot oz. klančina – iz Koširjeve na Sorško cesto	Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi
	5	Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 402291 (Tavčarjeva ul.) in JP 902053 (Partizanska c.);	Umestitev novega prehoda
	6	Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 401441 (Stara c.);	Umestitev novega prehoda
	7	Virmaše - ob lesni šoli omejitev hitrosti	30 km/h s hitrostnimi ovirami
	8	Slepa ulica Partizanske ceste	Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi
4.	2	Umiritev prometa v Retečah, JP 902661	Na celotnem delu omenjene ulice JP 902661, naj se uvede cona 30
	3	Umiritev prometa v Retečah, JP 902661	JP 902661, možna lokacija za hitrostno oviro – pri javni razsvetljavi
	4	Umiritev prometa v naselju Dorfarje, JP 902811	Na JP 902811, opravila meritve hitrosti
	5	Umiritev prometa v naselju Dorfarje, LC 401051 in JP 902831	Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo
5.	2	Prometna ureditev v območju priključka LC 401 111 »Zminec – Sopotnica – Rupar« na R1 210/1110 v km1, 400	DRSI naj preveri vertikalno signalizacijo, dograditev stopnic na priključku, znak za omejitev hitrosti 70 km/h
	3	Prometno ureditev v območju priključka JP 901541 »Zminec – Mežnar – Blegoška cesta« na R1 210/1110 v km 0, 400	DRSI naj preveri podaljšanje omejitve 70 km/h, umestitev zvočnih ovir, prikazovalnika, dograditev makadamske pešpoti
	4	Križišče lokalne ceste LC 401041 »Binkelj – Križna gora – Praprotno« z javno potjo JP 903642 »Stara Loka 4«	Postavitve protirobnega ogledala (fond KS)
	5	Nepregleden privat priključek na javno pot JP 902831 »Dorfarje-Šutna-Dorfarje«, Pri hišni številki Dorfarje 28a	KS in nato občina stopita v stik lastnikom nadstreška z namenom odstranitve
6.	2	Umiritev prometa na LK 401431, pri bivšem Alpcolorju	Postavitve hitrostne ovire
	3	Možnosti umiritve prometa na LC401171	Na LC 401171, izgradi hitrostna ovira
	4	Možnosti umiritve prometa na LC 401171	LC 401171, popravi hitrostna ovira tako, da bo zadostala in omjejevala promet v CONI 30
	5	Virmaše - varnost pescev ob R1 210/1109 v km 7,040 in v km 7,220	Ob regionalni cesti, naj se pri priključku LC401082 in JP902213 uredi oz. zarišeta prehoda za pešce
	6	Dodatni utkrepi za omejitev hitrosti na LC 401071, ki vodi proti Gorajtam iz R1-210	Se izgradi hitrostna grbina za 40km/h, prav tako je tam potrebno izgraditi JR
	7	Dodatni utkrepi za omejitev hitrosti na LC401071, ki vodi proti Gorajtam iz R1-210	Na LC 401071, je potrebna zamenjava dotrajanega prometnega znaka za omejitev 40 km/h
	8	Nepreglednost na prehodu za pešce (regionalna Štemarje)	Ob morebitnem potrebnem soglasju za kulturno dediščino naj se steber tik ob prehodu za pešce odstrani
7.	2	Varnost na LC 401111, predvsem v bližini deponije oziroma skladišča lesa	Namesti je potrebno varnostno ograjo in znižati hitrost na 30 km/h na območju deponije
	3	Poljanska cesta 8b do 9 - preglednost vključevanja iz omenjenih hišnih števil na LC 402051	Na LC 402051, pri Poljanski cesti 9, je po preureditvi in posledično umiritvi prometa, preglednost vključevanja na omenjeno LC dobra
	4	Možnosti umiritve hitrosti na JP 901611, v naselju Zminec (cona 30 km/h)	Občinsko redarstvo naj na omenjenem delu JP opravi meritve hitrosti.
	5	Možnosti umiritve prometa na JP 901611 v naselju Log (hitrost je 50km/h).	Naj se tam omeji hitrost z znakom (Z231) 30km/h, in dopolnilno tablo (4103) z dolžino dela ceste na katerem velja omejitev hitrosti. (od RC do mostu čez reko Soro
	6	Umiritev hitrosti in prometa na R1 210/1110, ki vodi skozi naselje Log	Namesti se prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« iz smeri Poljanske doline proti Škofji Loki, pri tamkajšnji gostilni, policija naj še naprej izvaja meritve hitrosti
	7	Na LC 401020 (Sp. in Zg. Luša - omejitev hitrost na 60 km/h).	Na pobudo KS in občanov se na LC 401020, omeji hitrost na 60km/h.
8.	2	LC 401081 umiritve hitrosti v Virmašah	razširitev cone 30 km/h od Kovača do zadnjega uvoza proti Gorajtam
	3	osvetlitev prehodov za pešce na R1 210 Kranj – SK.Loka in sicer za prehode Virmaše, Sv.Duh in Forme	zamenja stare žarnice z novimi led žarnicami
	4	JP 902912 in JP 902913 na cesti, ki vodi od regionalne ceste do Uršulinskega gradu	na priključku JP 902912 in JP 902913 se s talno označi s prekinjeno široko prečno črto (5212).
	5	preveritev ustreznosti prometne signalizacije na JP pred občinsko mejo z MOK (Zabnica)	Cesta Zabnica – industrijska cona Trata je opremljena z ustrežno prometno signalizacijo. Priporočila pa večjo navzočnost občinskega redarstva na tem odseku
9.	2	možnosti umiritve prometa na LC251071, skozi naselje Hosta.	Na LC251071, v naselju Hosta, predlagamo občinskemu redarstvu, da občasno nadzoruje promet z radarsko kontrolo
	3	signalizacija 40 km/h na mostu čez Soro (LC 401391)	iz mostu čez reko Soro (LC401391), v naselje Hosta (na LC251071), naj se ustrezno uredi omejitev hitrosti 40km/h
	4	KS Stara Loka – Podlubnik, smo si ogledali možnosti umiritve prometa na Cesti talcev, na LZ402021	Na LZ402021, naj se sredinske črte odstranijo, ob robu cestišča pa naj se ustrezno široko označi pot za pešce. Prav tako naj se na obravnavanem delu uvede cona 30
	5	križišče JP902722 in JP902721 z LC401171, na cesti ki pelje iz Reteč proti Senici	Na priključkih iz JP902722 in JP902721 na LC40171, naj se namestita prometna znaka STOP

